

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

FIRMA: Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ 5

PRACOVNÍK: Renata Sedláčková
588 442 281 - disp.oprav, fax: 585 413 841,; kl-3220, 2722F; kl-3220, 2722F

OPRAVA: Oprava

ZAŘÍZENÍ: M - Bif/Basic 4 + SpO2/12SL/NIBP (základ s kardiostimulátorem a code markerem)

OBJEDNACÍ Č.: Z 02B-Sp12Ni-AC

VÝROBNÍ Č.: T01D21843-S21.50

NAHLÁŠENÁ ZÁVADA:

Kontrola dle zák. č. 123/2000 Sb.
Někdy nedá výboj a neměří tlak.

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
Z0335	Poškozená hadice NIBP	
Z202	Deformace krytu v místě pro vkládání baterie	
Z335	Vadný konektor NIBP	


SERVISNÍ ÚKON:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
U00	Kontrola funkcí, proměření hodnot	
U001	Rozebrání přístroje	
U01	Diagnostika závady	
U0333	Výměna NIBP konektoru za jiný	
U204	Výměna zdeformovaného horního krytu	
U2052	Výměna NIBP hadice za novou.	
U33	Kontrolní výboje na DEFIB testeru	
U332	Kontrola nabíjecího času bifázického defibrilátoru na 200J	
U52	Kontrola a proměření kabeláže	
U57	Kontrola nabíjení dle protokolů výrobce	
U77	Celková kontrola dle protokolů výrobce + kalibrace přístroje a příslušenství	
U7705	Bezpečnostní test svod. proudů přístroje vč. kabeláže	
U99	Otestování po servisním úkonu	
U991	Přístroj je schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle § 52 zák. 346/2003 Sb.	
U999	TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY :02/2007	

PROVEDL: Ing. Peter Smatana
558 658 408

DNE: 27.02.2006

PŘEVZAL:




OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

Defibrilátor byl opraven, proměřen, otestován a je plně funkční

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
DIČ: CZ40580379





OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

FIRMA: Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC 5

PRACOVNÍK: Renata Sedláčková
588 442 281 - disp.oprav, fax: 585 413 841,; kl-3220, 2722F; kl-3220, 2722F

OPRAVA: Komplexní kontrola

ZAŘÍZENÍ: Standardní desková pádla pro Msérii (včetně dětských zabudovaných)

OBJEDNACÍ Č.: 8004-0054M

VÝROBNÍ Č.: U01D15614

NAHLÁŠENÁ ZÁVADA:

Kontrola dle zák. č. 123/2000 Sb.
Někdy nedá výboj a neměří tlak .

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
Z551	Zařízení je v pořádku a bez závad	

SERVISNÍ ÚKON:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
U00	Kontrola funkcí, proměření hodnot	
U101	Kontrola mikrospínačů tlačítek dodání výboje v pádlech	
U33	Kontrolní výboje na DEFIB testeru	
U332	Kontrola nabíjecího času bifázického defibrilátoru na 200J	
U52	Kontrola a proměření kabeláže	
U77	Celková kontrola dle protokolů výrobce + kalibrace přístroje a příslušenství	
U7705	Bezpečnostní test svod. proudů přístroje vč. kabeláže	
U881	Vyčištění kontaktních ploch dětských pádel	
U99	Otestování po servisním úkonu	


PROVEDL: Ing. Peter Smatana
558 658 408

DNE: 27.02.2006

PŘEVZAL:

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
DIČ: CZ46580375

Defibrilační pádla byla proměřena, otestována a jsou plně funkční.



OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

FIRMA: Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC 5

PRACOVNÍK: Renata Sedláčková
588 442 281 - disp.oprav, fax: 585 413 841,; kl-3220, 2722F; kl-3220, 2722F

OPRAVA: Vyřazení z evidence

ZAŘÍZENÍ: Multifunkční kabel pro Msérii

OBJEDNACÍ Č.: 8000-0310

VÝROBNÍ Č.: N 045

NAHLÁŠENÁ ZÁVADA:

Kontrola dle zák. č. 123/2000 Sb.
Někdy nedá výboj a neměří tlak.

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
Z025	MFK je neopravitelný, další oprava by byla nekvalitní a nespolehlivá	

SERVISNÍ ÚKON:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
U00	Kontrola funkce, proměření hodnot	
U01	Specifikace závady	
U662	Zjištěna neopravitelná závada	
U97	Výměna za nový multifunkční kabel v.č. N 470	
U99	Otestování kabelu po servisním úkonu	


PROVEDL: Ing. Peter Smatana
558 658 408

DNE: 27.02.2006

PŘEVZAL:

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
DIČ: CZ46580371

Multifunkční kabel byl vyřazen a vyměněn za nový.



OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

FIRMA: Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ 5

PRACOVNÍK: Renata Sedláčková
588 442 281 - disp.oprav, fax: 585 413 841,; kl-3220, 2722F; kl-3220, 2722F

OPRAVA: Komplexní kontrola

ZAŘÍZENÍ: Končetinové svody pro 12ti svodový EKG kabel pro Msérii

OBJEDNACÍ Č.: 8000-1006

VÝROBNÍ Č.: 1900601

NAHLÁŠENÁ ZÁVADA:

Kontrola dle zák. č. 123/2000 Sb.
Někdy nedá výboj a neměří tlak.

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
Z551	Zařízení je v pořádku a bez závad.	

SERVISNÍ ÚKON:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
U00	Kontrola funkce, proměření hodnot	
U70	Kontrola funkčnosti kabelu na EKG simulátoru	
U77	Kontrola dle protokolů výrobce	
U7705	Bezpečnostní test svod. proudů přístroje včetně kabeláže	
U90	Kontrolní prohlídka dle zákona č. 123/2000 v platném znění	
U99	Otestování kabelu po servisním úkonu	


PROVEDL: Ing. Peter Smatana
558 658 408

DNE: 27.02.2006

PŘEVZAL:

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
E 0746580379

Končetinové svody byly proměřeny, otestovány a jsou plně funkční.



OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

FIRMA: Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC 5

PRACOVNÍK: Renata Sedláčková
588 442 281 - disp.oprav, fax: 585 413 841,; kl-3220, 2722F; kl-3220, 2722F

OPRAVA: Komplexní kontrola

ZAŘÍZENÍ: Hrudní svody pro 12ti svodový EKG kabel pro Msérii (V1-V6)

OBJEDNACÍ Č.: 8000-1008-01

VÝROBNÍ Č.: 1900601

NAHLÁŠENÁ ZÁVADA:

Kontrola dle zák. č. 123/2000 Sb.
Někdy nedá výboj a neměří tlak.

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
Z551	Zařízení je v pořádku a bez závad.	

SERVISNÍ ÚKON:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
U00	Kontrola funkce, proměření hodnot	
U70	Kontrola funkčnosti kabelu na EKG simulátoru	
U77	Kontrola dle protokolů výrobce	
U7705	Bezpečnostní test svod. proudů přístroje včetně kabeláže	
U90	Kontrolní prohlídka dle zákona č. 123/2000 v platném znění	
U99	Otestování kabelu po servisním úkonu	


PROVEDL: Ing. Peter Smatana
558 658 408

DNE: 27.02.2006

PŘEVZAL:

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
DIČ: CZ465803

Hrudní svody byly proměřeny, otestovány a jsou plně funkční.



OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

FIRMA: Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC 5

PRACOVNÍK: Renata Sedláčková
588 442 281 - disp.oprav, fax: 585 413 841,; kl-3220, 2722F; kl-3220, 2722F

OPRAVA: Komplexní kontrola

ZAŘÍZENÍ: SpO2 sensor pro dospělé k Msérii (klamerka)

OBJEDNACÍ Č.: 8000-0045

VÝROBNÍ Č.: 1B010

NAHLÁŠENÁ ZÁVADA:

Kontrola dle zák. č. 123/2000 Sb.
Někdy nedá výboj a neměří tlak.

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
Z551	Zařízení je v pořádku a bez závad	

SERVISNÍ ÚKON:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
U00	Kontrola funkce, proměření hodnot	
U7705	Bezpečnostní test svod. proudů	
U91	Kompletní kontrola dle zákona č. 123/2000	
U99	Kontrola funkce sensoru po servisním úkonu	

PROVEDL: Ing. Peter Smatana
558 658 408


DNE: 27.02.2006

PŘEVZAL:

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC 5
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

Guyol

SpO2 senzor byl proměřen, otestován a je plně funkční.



OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409
e-mail: oms@oms.cz, zoll@zoll.cz

SERVISNÍ PROTOKOL

FIRMA: Fakultní nemocnice
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC 5

PRACOVNÍK: Renata Sedláčková
588 442 281 - disp.oprav, fax: 585 413 841,; kl-3220, 2722F; kl-3220, 2722F

OPRAVA: Komplexní kontrola

ZAŘÍZENÍ: Propojovací kabel k SpO2 pro Msérii (2,44 m)

OBJEDNACÍ Č.: 8000-0046

VÝROBNÍ Č.: 20014-A00N024

NAHLÁŠENÁ ZÁVADA:

Kontrola dle zák. č. 123/2000 Sb.
Někdy nedá výboj a neměří tlak.

ZJIŠTĚNÁ ZÁVADA:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
Z551	Zařízení je v pořádku a bez závad.	

SERVISNÍ ÚKON:

KOD:	POPIS:	HODNOTA:
U00	Kontrola funkce, proměření hodnot	
U7705	Bezpečnostní test svod. proudů přístroje včetně kabeláže	
U90	Kontrolní prohlídka dle zákona č. 123/2000 v platném znění	
U99	Otestování kabelu po servisním úkonu	

PROVEDL: Ing. Peter Smařana
558 658 408

DNE: 27.02.2006

PŘEVZAL:

OMS - ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
DIČ: CZ46580279

Propojovací kabel k SpO2 byl proměřen, otestován a je plně funkční.