

Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,
658 32 Brno

Protokol servisní kontroly EZZ dle z. 123/2000.

D024623

Typ : odsávačka VICTORIA
Výrobce : CHIRONAX, PÍZEN
Zákazník : FKL OLOMOUC, OMNOLGIE 42-A

Třída, kategorie : /
Výrobní číslo : 44T-98

Prohlídka přístroje -

kontroluje se vizuálně stav krytů, popisu, spojek,
těsnost a stav hadic, lahví, vnitřní znečištění, stav
poj. nádoby - jištění, stav kabeláže apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	0,08	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,07	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976 097, Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít = 198-253 V, 50 Hz

Zkouška funkce -

porovnání parametrů s PTD výrobce - výkon,
hlučnost, ventil přísávání, zkouška všech ovl. prvků,
apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Zjištěné závady....., mají - nemají zásadní vliv
na stav EZZ a doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZZ :

Vyhovuje

-

Nevyhovuje

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce .

Prohlídku a měření vykonal dne : 20.5.2005

Další kontrola : 5/2007



Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Technik: ING. J. LUKAŠ
L. HAVRIL
Marek