

SERVISNÍ PROTOKOL

opraveno dne: 19.8. 2005

servisní technik: HONSA

zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc

typ: NE-107

v.č.: 50700102


udaná závada: technická kontrola

- záruční oprava
- pozáruční oprava

doklad

servisní výkon: Provedena technická kontrola - doplněk chybějící kryt přítoku neb. kvád, výměna opotřebovaného vzduchového filtru.

doplňující údaje:



Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270

Odpor ochrann. vodiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Ω	unikající proud (přístupná část)	<i>[Signature]</i>	mA
-----------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------	----

Nebulizátor splňuje-~~nesplňuje~~ parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál:

Protokol uschovejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

Poznámka:

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje dle četnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bezpečnostní revize dle platné ČSN - další termín: 08/2006

