


| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| SERVISNÍ PROTOKOL | | opraveno dne: 30. 8. 2005 | servisní technik: HONSA |
| zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc | | typ: NE-U07 | v.č.: 50700103 |
| udaná závada: technická prohlídka | <input type="checkbox"/> záruční oprava <input checked="" type="checkbox"/> pozáruční oprava | | doklad |

servisní výkon: diagnostika - při technické prohlídce zjištěna závada v obvodu el. řízení - P.C.B. ASSY - oprava výměnou za novou el. část - výměna opotřebovaného vzduchového doplňující údaje: filtru a nebulizačního tanku.



Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270 | | | |
| Odpor ochrann. vodiče | <input checked="" type="checkbox"/> | Ω | unikající proud (přístupná část) |
| | | | mA |

Nebulizátor ~~splňuje~~ nesplňuje parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál: příloha

Protokol uschovejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

Poznámka:

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje, dle četnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bezpečnostní revize dle platné ČSN - další termín: ... 08/2006

