


D 027239 HOK 5C

SERVISNÍ PROTOKOL	opraveno dne: 19.8.2005	servisní technik: HONSA
zákazník: Fakultní nemocnice Pilsen	typ: NE-U07	v.č.: 90600472
udaná závada: technická kontrola	<input type="checkbox"/> záruční oprava	<input checked="" type="checkbox"/> pozáruční oprava
doklad		

servisní výkon: Provedena technická kontrola, výměna opotřebovaného vstupního filtra, vyčištění, nastavení.

doplňující údaje:



Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270			
Odpor ochrann. vodiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Ω	unikající proud (přístupná část)
			<input checked="" type="checkbox"/> mA

Nebulizátor splňuje-nesplňuje parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál:

Protokol uschovejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

Poznámka:

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje, dle četnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bezpečnostní revize dle platné ČSN - další termín: 08/2006

