



I.T.A.-Intertact s.r.o.  
Revoluční 24  
Praha 1 110 00  
Czech Republic

obch. rejst. u MS Praha  
v odd. C, vložka 44200  
VAT/DIČ: CZ65408781



Fakultní nemocnice Olomouc  
Hemato-onkologická klinika  
RNDr. Zuzana Pikalová.  
I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouc

**Věc: preventivní prohlídka a kontrola přístroje BD FACSCalibur 4C, výrobek BD Biosciences (Becton Dickinson)**

Společnost I.T.A.-Intertact, s.r.o. je firmou Becton Dickinson International pověřenou a autorizovanou osobou pro provádění záručního a pozáručního servisu výrobků BD Biosciences a BD Diagnostic Systems v oboru imunologie a mikrobiologie v České republice (kopii pověření přikládáme) a je současně registrována (přihlášena) ve smyslu § 31 odst. 3 zákona 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění jako servisní organizace pro zdravotnické prostředky „in vitro“ na Ministerstvu zdravotnictví ([http://www.mzcr.cz/data/c1183/lib/zp04\\_20050407.xls](http://www.mzcr.cz/data/c1183/lib/zp04_20050407.xls))

Společnost I.T.A.-Intertact, s.r.o., Revoluční 24, 110 00 Praha 1, IČO 65408781, potvrzuje, že provedla v souladu s pokyny výrobce preventivní prohlídku, kontrolu a ověření parametrů průtokového cytometru BD FACSCalibur 4C, výrobní číslo E 6111, výrobek BD Biosciences (Becton Dickinson), který je v provozu ve FN Olomouc, Hemato-onkologická klinika, I.P.Pavlova 6, Olomouc. Kontrola a preventivní prohlídka byla provedena dne 8. srpna servisním technikem ing. Mojmírem Mojíkem, proškoleným firmou BD pro průtokové cytometry (doklad přikládáme), výrobcem doporučený servisní interval u tohoto typu přístroje je každých 6 měsíců, nejpozději do 8. února 2009. Ověřené parametry jsou v souladu s technickou specifikací udávanou výrobcem pro tento typ přístroje a přístroj je schopen vykonávat funkce, ke kterým je určen.

V Praze dne 13. srpna 2008

Ing. Michal Němec,  
vedoucí technického úseku

Přílohy: kopie pověření k provádění servisu výrobcem  
kopie certifikátu servisního technika  
doklad o provedení ověření parametrů stanovených výrobcem  
kopie servisní zprávy č.16483

