STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPE

PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU dle §27 a §28 zákona č.346/2003 Sb.

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20

Předmět a typ: **MONITOR SONY**
v.č.: 2018706
umístění: ORL sály
datum: 24.01.2008

Předepsaný úkon				Hodnocení		
■ Vizuální kontrola						
- kryt a příslušenství				☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený
- označení				☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ nečitelné
- identifikační data				☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ nečitelné
- konektorové vstupy a výstupy				☒ vyhovují	☐ nevyhovují	☐ poškozené
- kabelová propojení (RGB, S-video, Composite)				☒ vyhovují	☐ nevyhovují	
- síťové pojistky				☒ vyhovují	☐ nevyhovují	
■ Funkční kontrola						
- síťový vypínač				☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- ovládací prvky				☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- zobrazení přenosu				☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ zhoršené
- nastavení jasu, kontrastu, barev				☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ zhoršené
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)						
- odpor ochranného vodiče		0,12	Ω	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- unikající proud do země:	- N.C.	0,20	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
	- S.F.C.	0,20	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- unikající proud krytem:	- N.C.	0,02	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
	- S.F.C.	0,02	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- unikající proud pacientem:	- N.C.	0,03	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
	- S.F.C.	0,04	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložné části)	- S.F.C.	0,04	mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
■ Měřeno:	KEW KYORITSU v.č.8007795	č. kal. 486/7				
	MEDITEST 50 v.č. 200196	č. kal. 442/M50				
	EUROTEST v.č.10072502	č. kal. 267/07				
N.C. = normální stav	S.F.C. = stav jedné závady					

Celkové hodnocení: Revidovaný zdravotnický prostředek je / ~~není~~ schopen bezpečného a spolehlivého provozu a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.

ROBERT BRAUN ev.č. 235275/04 REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRO

Platnost revize do: 24.01.2009

☐ viz závěr

Robert Braun
autorizovaný servisní technik firmy
KARL STORZ - ENDOSKOPE

STORZ
KARL STORZ · ENDOSKOPE

PROTOKOL O NEVYHOVĚNÍ A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU dle §27 a §28 zákona č.46/2005 Sb.

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20

Předmět a typ: MONITOR SONY
V.č.: 2018706
umístění: ORL sály
datum: 24.01.2005

Popis nesouladu	Hodnocení		
■ Vizuální kontrola			
- kryt a příslušenství	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozený
- ovládání	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ nefunkční
- identnost dílů	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ nedotažené
- kontrolní vstupy a výstupy	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ poškozené
- kabelová propojení (RGB, S-video, Composite)	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- stížové pojistky	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
■ Funkční kontrola			
- stížový vypínač	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- ventilace pravý	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	
- zobrazení přenosu	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ zhoršené
- nastavení jasu, kontrastu, barev	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje	☐ zhoršené
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601-1)			
- odpor ochranného vodiče	0,12 Ω	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
- unikající proud do země: - N.C.	0,20 mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
- S.F.C.	0,28 mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
- unikající proud krytem: - N.C.	0,02 mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
- S.F.C.	0,02 mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
- unikající proud pacientem: - N.C.	0,03 mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
- S.F.C.	0,04 mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
- unikající proud pacientem: (stížové napětí na příložné části) - S.F.C.	0,04 mA	☒ vyhovuje	☐ nevyhovuje
■ Měření: KEW KYORITSU v.č.609/7294, MEGITHST 5G v.č. 2980/96, ELIKOTEST v.č.1007/2502	č. kal. 488/7, č. kal. 444/M50, č. kal. 257/07		

N.C. - normální stav S.F.C. - simulace závady

Celková hodnocení: Revizovaný zdravotnický prostředek je v řádné schopnosti bezpečného a spolehlivého provozu a odpovídá kvalitativním nárokům podle návaz. byl vyroben.

Následná revize do: 24.01.2009

☐ vše zavřít

Robert Brzan
manažer zdrav. techn. oddělení
KARL STORZ - ENDOSKOPE