



Název pracoviště:	
I. interní klinika kardiologická – JIP	
Číslo a název SOP:	
1. SOP-L009-G01/CŽK	Asistence při zavedení CŽK
2. SOP-L015-S26/TSKVYM	Asistence při výměně/ odstranění tracheostomické kanyly
3. SOP-L015-S12/NAZGSO	Asistence a zavedení nazogastrické sondy
4. SOP-L015-V11/PMKŽ	Zavedení a péče o permanentní močový katétr u ženy
Datum kontroly:	Kontrolu provedl (jméno pracovníka, funkce):
srpen, září 2013	Bc. Alena Kmoníčková, Bc. Dagmar Hetcllová
Výsledek kontroly (volbu označte křížkem):	
☒ procesní kritéria jsou v praxi u ostatních SOP dodržována	
☒ procesní kritéria byla v praxi porušena	
kritéria, která byla porušena:	
1. Sestra neměla nesterilní rukavice a operační masku	
2. Sestra pracovala bez ochranného pláště (zástěry)	
3. Sestra pracovala bez operační ústenky	
4. Sestra nedezinfikovala konec sběrného sáčku před napojením katétru	
Nápravná opatření (v případě porušení procesních kritérií):	
Provedena okamžitá náprava a proškolení pracovníků v dodržování SOP.	
Datum nápravných opatření:	
7.10.2013	
Navržená aktualizace (volbu označte křížkem):	
☐ ano	
☒ ne	
Odborný garant SOP (jméno pracovníka):	
viz posudek ALTUS	
☐ souhlas s navrženou aktualizací	
☐ nesouhlas s navrženou aktualizací	
SOP není potřeba aktualizovat	
Datum vyjádření OG SOP: 7.10.2013	