

6. U tlakové nádoby stabilní-výměníku tepla v.č.63340, typ DE6/18-3/3, r.v.2001, instalované ve výměňkové stanici v objektu budovy A (Vyšetřovací a operační centrum) nebyl v době kontroly doložen doklad o provedení výchozí revize např. ve smyslu čl. 90 ČSN 690012.(V době kontroly byl předložen pouze doklad o provedení tlakové zkoušky ze dne 20.12.2008-viz příloha č.4 protokolu) Tato skutečnost byla zjištěna za přítomnosti technika bezpečnosti práce Ing. Jana Kotzota. Uvedené technické zařízení tak není po dobu svého provozu pravidelně revidováno. Zaměstnavatel tak nesplnil povinnost stanovenou

§ 4 , odst. 1 písm c) zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění ve znění pozdějších předpisů

1 5 20

7. U tlakové nádoby stabilní-výměníku tepla v.č.63340, typ DE6/18-3/3, r.v.2001, instalované ve výměňkové stanici v objektu budovy A (Vyšetřovací a operační centrum) nebyl v době kontroly doložen doklad o provedení první provozní revize (do 14 dnů od vyhotovení výchozí revize) např. ve smyslu čl. 91 písm a) ČSN 690012.(V době kontroly byl předložen pouze doklad o provedení tlakové zkoušky ze dne 20.12.2008-viz příloha č.4 protokolu) Uvedené technické zařízení tak není po dobu svého provozu pravidelně revidováno. Zaměstnavatel tak nesplnil povinnost stanovenou

§ 4 , odst. 1 písm c) zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění ve znění pozdějších předpisů

1 5 20

8. Na vyhrazeném technickém zařízení TNS-výměníku tepla v.č.63340, typ DE6/18-3/3, r.v.2001, který je instalován ve výměňkové stanici v objektu budovy A (Vyšetřovací a operační centrum) nebyla do doby kontroly provedena provozní revize např. ve smyslu čl. 91 písm. b) ČSN 69 0012 tj. jednou ročně. (V době kontroly nebyla předložena žádná revizní zpráva o provedení provozní revize výše uvedené tlakové nádoby). Tato skutečnost byla zjištěna za přítomnosti technika bezpečnosti práce Ing. Jana Kotzota a technika VTZ Ing. Přemysla Holibky. Technické zařízení tak není po dobu svého provozu pravidelně revidováno. Zaměstnavatel tak nesplnil povinnost stanovenou

§ 4 , odst. 1 písm c) zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění ve znění pozdějších předpisů

1 5 20

9. Kontrolovaná osoba provozuje vyhrazené technické zařízení TNS-výměník tepla v.č.63340, typ DE6/18-3/3, r.v.2001, který je instalován ve výměňkové stanici v objektu budovy A (Vyšetřovací a operační centrum). V době kontroly nebyla k dispozici od tohoto zařízení průvodní dokumentace.(V době kontroly nebyl předložen pasport výše uvedené tlakové nádoby stabilní). Uvedené zařízení tak není vybaveno ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 NV č. 378/2001 Sb. průvodní dokumentací). Uvedená skutečnost byla zjištěna za přítomnosti technika bezpečnosti práce Ing. Jana Kotzota a technika VTZ Ing. Přemysla Holibky. Kontrolovaná osoba tak nezajistila přijetí opatření k předcházení rizikům ve smyslu výše uvedeného právního předpisu. Zaměstnavatel tak nesplnil povinnost stanovenou

§ 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdř. předpisů
§ 4 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

1 5 00

Tato závada byla v průběhu kontroly odstraněna

10. Technické zařízení tlaková nádoba stabilní-expanzomat o objemu 80 l, v.č 145854, r.v.1998, umístěná v prostoru kotelny bývalého střediska dopravy FNOL nebyla do doby kontroly podrobena předepsané provozní revizi např. ve smyslu čl. 91 písm b) ČSN 69 00 12 tj. jednou ročně.(V době kontroly nebyla předložena žádná revizní zpráva o provedení provozní revize výše uvedené tlakové nádoby). Tato skutečnost byla zjištěna za přítomnosti technika bezpečnosti práce Ing. Jana Kotzota a technika VTZ Ing. Přemysla Holibky. Technické zařízení tak není po dobu svého provozu