

AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl c, vložka 58133, IČO: 25650939, DIČ: CZ25650939

PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A ÚDRŽBĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

ZAKÁZKA: _____

Pravidelné kontroly jsou v ČR prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001Sb. § 7. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V SR jsou pravidelné kontroly prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky č. 478/2008.

Adresa umístění: FN OLOMOUC, I.P. PAULOVA 185/C, OLOMOUC

Provozovatel PBZ: _____

sídlo: _____

IČ: _____

DIČ: _____

zapsán: _____

Kontaktní osoba: Ing. KOTZOTTel: 724 066 128Pravidelná kontrola byla provedena dne: 25.5.2018

V čase od _____ do _____ hod

Příští kontrola: 11.2018Typ požárně bezpečnostního zařízení:

- | | |
|---|--------------------------|
| ☒ Textilní požární uzávěr ATRPU, FIBREROLL | Počet kusů: <u>2</u> ... |
| ☐ Pevná kouřová zábrana ATEKOZ, SMOKEBARRIER ST | Počet kusů: |
| ☐ Pevná kouřová zábrana ASKOZ, SMOKEBARRIER SG | Počet kusů: |
| ☐ Aktivní textilní kouřová zábrana ATRKOZ, SMOKEBARRIER AT | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr FIREROLL E 240, ACOUSTIC | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr EUROFOLD | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr ESCALATOR SHUTTER | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr CONTOUR 2000 | Počet kusů: |
| ☐ Zkrápěcí zařízení pro zvýšení požární odolnosti uzávěrů | Počet kusů: |
| ☐ Jiné..... | Počet kusů: |

Výsledek kontroly (označit skutečný stav)*

- Kontrola kompletnosti a celkového stavu uzávěru (poškození, koroze, nadměrné znečištění)

☒ Bez závad ☐ Závada
- Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti ručním tlačítkem

☒ Bez závad ☐ Závada
- Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti EPS (je-li instalována)

☐ Bez závad Datum poslední kontroly EPS: zpráva EPS ☐ Závada
- Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti tavnou pojistkou

☐ Bez závad ☐ Závada
- Kontrola ručního pohybu uzávěru (pomocí řetězu nebo kliky)

☐ Bez závad ☐ Závada
- Kontrola zkrápěcího zařízení pro zvýšení požární odolnosti požárních uzávěrů (JE-LI DODÁVKOU FIRMY AVAPS). Odečtení tlaku na kontrolním tlakoměru přívodního potrubí. Kontrola funkce elektroventilu (pokud je instalován). Vizuální kontrola zkrápěcích hlav.

Skutečný naměřený tlak jeMPa ^{Central} Zkrápěcí zařízení jako celek

☐ Vyhovuje (nad 0,3 MPa)
☐ Nevyhovuje
☐ Bez závad
☐ Závada
- Zápis do Knihy kontrol na místě uzávěru

☒ Zápis proveden ☐ Chybí kniha kontrol

*) pokud je zjištěna závada, která nejde odstranit ihned, je nutné ji popsat v poznámce na druhé straně listu!

Poznámky:

Byla provedena výměna 2+2ks AKU 7,2 Ah/12V

Upozornění ! (vyhláška č.246/2001;§7- odst. 8 a §10 odst.2)

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede neprodleně opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení do provozu.

Prohlášení:

Potvrzuji, že jsme provedli kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce.

Výsledek Kontroly :

- ☒ Provedenou kontrolou bylo prokázáno že požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou provozuschopné a funkční . Nebyly zjištěny závady.
ZAŘÍZENÍ JE SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.
- ☐ Byly zjištěny drobné závady neovlivňující funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (viz. zápis). Jsou uvedeny v poznámkách výše.
- ☐ Byly zjištěny vážné závady . Požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou nefunkční. Závady jsou uvedeny v poznámkách výše.
ZAŘÍZENÍ NENÍ SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.

Termín odstranění závad : případné závady budou odstraněny na základě písemné objednávky adresované firmě AVAPS s.r.o. Termín odstranění bude dle závažnosti upřesněn telefonicky.

v Olomouci dne 25.5.2018

Za provozovatele :

Servisní technik AVAPS s.r.o.:

.....
příjmení - čitelně I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel. 588 444 217
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

.....
příjmení Sloup Pajer Rybecký

.....
podpis

Držitel osvědčení OZO: ing. Arch. Filip Novotný – Z – OZO – 122/2016

AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl c, vložka 58133, IČO: 25650939, DIČ: CZ25650939

PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI A ÚDRŽBĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

ZAKÁZKA: 114054

Pravidelné kontroly jsou v ČR prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001Sb. § 7. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V SR jsou pravidelné kontroly prováděny dle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008.

Adresa umístění: FN OLOMOUCProvozovatel PBZ: I.P. Pavlova 185/6, OLOMOUC

sídllo:

IČ: DIČ:

zapsán:

Kontaktní osoba: Ing. KOTZOT Tel: 424 066 128Pravidelná kontrola byla provedena dne: 3.12.2018V čase od do hod Příští kontrola: 06/2019

Typ požárně bezpečnostního zařízení:

- | | |
|---|----------------------|
| ☒ Textilní požární uzávěr ATRPU, FIBREROLL | Počet kusů: <u>2</u> |
| ☐ Pevná kouřová zábrana ATEKOZ, SMOKEBARRIER ST | Počet kusů: |
| ☐ Pevná kouřová zábrana ASKOZ, SMOKEBARRIER SG | Počet kusů: |
| ☐ Aktivní textilní kouřová zábrana ATRKOZ, SMOKEBARRIER AT | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr FIREROLL E 240, ACOUSTIC | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr EUROFOLD | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr ESCALATOR SHUTTER | Počet kusů: |
| ☐ Ocelový požární uzávěr CONTOUR 2000 | Počet kusů: |
| ☐ Zkrápěcí zařízení pro zvýšení požární odolnosti uzávěrů | Počet kusů: |
| ☐ Jiné..... | Počet kusů: |

Výsledek kontroly (označit skutečný stav)*

1. Kontrola kompletnosti a celkového stavu uzávěru (poškození, koroze, nadměrné znečištění)

☒ Bez závad ☐ Závada

2. Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti ručním tlačítkem

☒ Bez závad ☐ Závada

3. Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti EPS (je-li instalována)

☐ Bez závad Datum poslední kontroly EPS: 3.12.2018 EPS ☐ Závada

- ☒ Kontrola funkčnosti uzávěru uvedeného do činnosti tavnou pojistkou

☐ Bez závad ☐ Závada

- ☒ Kontrola ručního pohybu uzávěru (pomocí řetězu nebo kliky)

☐ Bez závad ☐ Závada

- ☒ Kontrola zkrápěcího zařízení pro zvýšení požární odolnosti požárních uzávěrů (JE-LI DODÁVKOU FIRMY AVAPS). Odečtení tlaku na kontrolním tlakoměru přívodního potrubí. Kontrola funkce elektroventilu (pokud je instalován). Vizuální kontrola zkrápěcích hlav.


Skutečný naměřený tlak jeMPa Zkrápěcí zařízení jako celek

☐ Vyhovuje (nad 0,3 MPa) ☐ Nevyhovuje ☐ Bez závad ☐ Závada

7. Zápis do Knihy kontrol na místě uzávěru

☒ Zápis proveden ☐ Chybí kniha kontrol

*) pokud je zjištěna závada, která nejde odstranit ihned, je nutné ji popsat v poznámce na druhé straně listu!

Poznámky:**Upozornění ! (vyhláška č.246/2001;§7- odst. 8 a §10 odst.2)**

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede neprodleně opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení do provozu.

Prohlášení:

Potvrzuji, že jsme provedli kontrolu provozuschopnosti výše uvedeného požárně bezpečnostního zařízení v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými podmínkami výrobce.

Výsledek Kontroly :

☒ Provedenou kontrolou bylo prokázáno že požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou provozuschopné a funkční . Nebyly zjištěny závady.
ZAŘÍZENÍ JE SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.

☐ Byly zjištěny drobné závady neovlivňující funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (viz. zápis). Jsou uvedeny v poznámkách výše.

☐ Byly zjištěny vážné závady . Požárně bezpečnostní zařízení (viz. zápis) jsou nefunkční. Závady jsou uvedeny v poznámkách výše.
ZAŘÍZENÍ NENÍ SCHOPNO DALŠÍHO PROVOZU.

Termín odstranění závad : případné závady budou odstraněny na základě písemné objednávky adresované firmě AVAPS s.r.o. Termín odstranění bude dle závažnosti upřesněn telefonicky.

v Olomouci dne 3.12.2018

Za provozovatele :

Servisní technik AVAPS s.r.o.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Převýšova 135/6, 779 01 Olomouc, tel. 588 444 217
Ing. KOTZOT
příjmení - čitelně podpis

Kotzot
Sedlář
příjmení

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Tel: 284 688 545
IČ: 25650939
DIČ: CZ 25650939
6

Držitel osvědčení OZO: Bc. Petr Málek – Z – OZO – 190/2018