

Fakultní nemocnice Olomouc
Interní klinika
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Věc: Potvrzení o servisních kontrolách programátorů a zařízení firmy Vitatron.

Firma Vitatron Czechia s.r.o. tímto potvrzuje, že níže uvedená zařízení


programátor Carelink 2090 firmy Vitatron
programátor 9790 firmy Vitatron
programátor VP 1000
tiskárna TP 2
tiskárna TP 85

alokovaná ve zdravotnickém zařízení

Fakultní nemocnice Olomouc
Interní klinika
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

jsou servisními kontrolami pracovníků firmy Vitatron Czechia s.r.o. nebo firmy INLAB Medical s.r.o.(autorizovaný distributor společnosti Vitatron) revidovány a aktualizovány novými softwarovými vydáními.

Poslední aktualizace Vitatron Application Software verze 2.2. SR4.


.....
RNDr. Jiří Navrátil
za Vitatron Czechia s.r.o.
Václavská 12/316
120 00 Praha 2

2. 11. 2005
v Praze dne

Protokol o kontrole ZP podle zákona 346/2003 Sb. § 52

Dne **9. listopadu 2005** byla ve FN Olomouc provedena kontrola technického stavu níže uvedených zařízení. Každé z nich má v sobě od výrobce zahrnutou funkci vlastní kontroly (Selftest).

Programátor TP2 (výrobní číslo: 23 05 R83)

Verze softwaru: Release 8.3

Programátor TP85

Verze softwaru: Release 1.0

Programátor VP1000 (výrobní číslo: AA01663)

Verze Softwaru: 5.8.2. (výrobní číslo Flash Memory Card: AC N0605)

Programátor Carelink 2090 (výrobní číslo: PKK 002847)

Verze Softwaru: 2.2. SR4

Všechny přístroje byly shledány v pořádku.

Datum příští kontroly: V/2005

V Olomouci, dne 9.11.2005

Ivan Dvořák

INLAB Medical s.r.o.

Kubelíkova 1779/23

130 00, Praha 3 - Žižkov

Czech republic

Tel./Fax: (+420) 222721023, 222721025, 222721032

GSM: (+420) 602 288262

www.inlab.cz