

Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,
658 32 Brno

Protokol servisní kontroly EZP dle z. 123/2000.

D024616

Typ : odsávačka SUCTION
Výrobce : Cheiron Plzeň
Zákazník : FEN OLOMOUČ, II. CHM. 38
0166

Třída, kategorie : I
Výrobní číslo : 046-96

Prohlídka přístroje -

kontroluje se vizuelně stav krytů, popisu, spojek, těsnost a stav hadic, lahví, vnitřní znečištění, stav poj. nádobky-jištění, stav kabeláže apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	0,03	1,00 I.tř., 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,18	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976 097, Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Zkouška funkce -

porovnání parametrů s PTD výrobce - výkon, hlučnost, ventil přísávání, zkouška všech ovl. prvků, apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Zjištěné závady....., mají - nemají zásadní vliv

na stav EZP a doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZP :

Vyhovuje

- Nevyhovuje

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce .

Prohlídku a měření vykonal dne : 26.4.2005

Další kontrola : 4/2007

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Technik: ing. J. LUKEŠ
L. KURIC