

4/05

**Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,
658 32 Brno**

Protokol servisní kontroly EZP dle z. 123/2000.

D027615

Typ : odsávačka *SUCTION*
Výrobce : *Chiron Plzeň*
Zákazník : *FLN OLOMOUC, II. CHL. 37*
0166

Třída, kategorie : *I*
Výrobní číslo : *043-96*

Prohlídka přístroje -

kontroluje se vizuálně stav krytů, popisu, spojek,
těsnost a stav hadic, lahví, vnitřní znečištění, stav
poj. nádobky- jištění, stav kabeláže apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	<i>0,02</i>	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		<i>0,17</i>	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. *976047* , Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít = 198-253 V, 50 Hz

Zkouška funkce -

porovnání parametrů s PTD výrobce – výkon,
hlučnost, ventil přisávání, zkouška všech ovl. prvků,
apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Zjištěné závady....., mají – nemají zásadní vliv

na stav EZP a doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZP :

Vyhovuje

- **Nevyhovuje**

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce .

Prohlídku a měření vykonal dne : *26.4.2005*



Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Mlýnská 42
658 32 Brno

Další kontrola : *4/2007*

ing. *J. LUKAŠ*
L. MURIC *Muric*