

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN OLOMOUC		
Přístroj	CIRUS	MONITOR	MONITOR
Typ	10590	ULTIMA	CARDIOCAP II
Výrobní číslo	9522017	345171	309102

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely) <u>Poškozené klávesnice mon.</u>
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí (kalibrace)
☐	☐	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,06 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,09 Ω	max 0,2 Ω

Reference: Servisní výkaz č. 140/06..... ze dne20.5.2006.....

Výsledek prohlídky (závěr) : vyhověl

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : Palička Provedeno dne : 20.5.2006

Podpis : **Hoyer Praha s.r.o.** Datum příští kontroly : 5/2007
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582 (16)

tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Maléšská 2251/51, 130 00 Praha 3
Hoyer Praha s.r.o., Jilmová 10, 130 24 Praha 3, Czech republic tel.+420 225 001 550, fax +420 225 001 522, www.hoyer.cz