


SERVISNÍ PROTOKOL		opraveno dne: 4. 8. 2005	servisní technik: HONSA
zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc		typ: NE-U12	v.č.: 605-00077
udaná závada: technická kontrola	☐ záruční oprava ☒ pozáruční oprava		doklad

servisní výkon: provedena technická kontrola a kompletní test, kontrola a nastavení nebulizačního výkonu produkce aerosolu, výměna opotřebovaného vdechového filtru, doplňující údaje: el. bezpečnostní revize.



Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

☒ Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270			
Odpor ochrann. vodiče	0,10	Ω	unikající proud (přístupná část)
			0,04 mA

Nebulizátor splňuje-~~nesplňuje~~ parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál:

Protokol uschovávejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

Poznámka:

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje, dle četnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bežnostní revize dle platné ČSN – další termín: 08/2006

