

**TECHNICARE CZ, s.r.o.****Protokol o prověření zdravotnického prostředku**

dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Zákazník:</b>   | FN Olomouc, ORL – JIP 14C |
| <b>Objednávka:</b> | DIS 080 08 66             |
| <b>Přístroj:</b>   | lůžko ELEGAANTA STANDARD  |
| <b>Typ:</b>        | ELEGAANTA STANDARD        |
| <b>Výr. číslo:</b> | 2371774                   |
| <b>Inv. číslo:</b> | I 02243 - 000             |

| Vyhovuje: | Nevyhovuje: | Provedené kontroly                           |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|
|           | ✓           | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely) |
|           | ✓           | Ovládací prvky, signalizace                  |
| ✓         |             | Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce       |

**Zjištěné závady:**

Poprvakana folie pacientského ovladače.

**Měření elektrické bezpečnosti:**

| Měřená veličina:                          | Naměřeno:              | Limit:             |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Odpor ochranného vodiče ( $R_{PE}$ ):     | 0,15 $\Omega$          | max. 0,3 $\Omega$  |
| Izolační odpor ( $R_{ISO}$ ):             | >20 M $\Omega$         | min. 20 M $\Omega$ |
| Celkový unikající proud<br>( $I_{SUB}$ ): | Přístupná část: 0,1 mA | max. 0,5 mA        |
|                                           | Příložná část: – mA    | max. 0,05 mA       |

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

**Výsledek kontroly – závěr:**

Výše uvedené zjištěné závady doporučuji nechat odstranit. Poté bude tento zdravotnický prostředek opět plně funkční a bezpečný a bude možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

**Technik:** Ing. Jaroslav Malý**Provedeno dne:** 10. 6. 2008**Podpis:****Datum příští kontroly:** červen 2009