

Objednavatel :
HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, Praha 3Umístění :
v přístroji v.č. 0324-B1104Zařízení :
autoklávVýrobní číslo :
02/0672Rok výroby :
2002Max.prac.přetlak :
0,3 MPaObjem :
22,6 dm³Pracovní látka :
páraEvidenční číslo :
1Dokumentace :
pasportDruh revize
VýchozíProváděná revize
10.2.2004

Následná revize

Rozdělovník :
objednavatel 1x
RT 1x

Provozní

Vnitřní + zk.těsnosti

Tlaková zkouška

Zjištěné závady a opatření :

Provedena výchozí revize dle ČSN 69 0012 čl.90. Zapsány údaje do pasportu.

Pojistný ventil přezkoušen – průchozí.

Snímač a ukazatel tlaku v pořádku.

Provozovatel je povinen:

1. zajistit provedení první provozní revize do dvou týdnů po zahájení provozu,
2. zajistit kvalifikovanou obsluhu (vyškolenou a přezkoušenou dle ČSN 69 0012, příl.čl.6).

Rozhodnutí o dalším provozu :

Nádoba je provozu schopná.

Revizní zkouška byla provedena dle ČSN 69 0012 a dalších souvisejících předpisů. Podmínky uvedené v revizních záznamech jsou pro provozovatele závazné a může je změnit jen orgán dozoru.

Za provozovatele :
(razítko a podpis)Revizi provedl:
(razítko a podpis)