

**UPOZORNĚNÍ :**

zákazník : **FN Olomouc**

číslo objednávky **OND 17243**

Přístroj : **kryokauter KCH 4 A/B v.č. 89 009**



Umístění : kožní oddělení , světloléčba

Upozorňuji, že na přístroji ( je zařazen výrobcem do třídy IIb) není provedeno „zhodnocení technického stavu“ dle par. 52, odst. 4, zákona č. 123/2000 Sb v platném znění. Termín provedení je zákonem stanoven do konce roku 2005. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval ústně p.Kolářovou z dispečinku oprav ZT. Bylo mi sděleno, že pro FN Olomouc provádí tuto činnost jiná firma, a že toto zhodnocení provádět nemáme.

Po konzultaci se zástupcem výrobce Ing.Štrausem Vás upozorňuji na skutečnost , že oprávnění provádět zhodnocení dle výše uvedeného zákona mají státní zkušební ústavy, SMT Praha (jako výrobce) a Chironax Frýdek – Místek (jako autorizovaná servisní organizace). Ani jeden z těchto subjektů zhodnocení na vašem přístroji neprováděl. Z toho vyplývá, že v konečném důsledku by FN Olomouc mohla používat k léčbě pacientů (v rozporu s platnou legislativou) **neprověřený zdravotnický prostředek.**

Dále upozorňuji na nebezpečí amatérských oprav na LN2 kryokauterech obecně . Pracovním médiem je tekutý dusík o teplotě cca -185 stupňů Celsia! Celý přístroj a hlavně nástroj musí splňovat všechny přísné požadavky na bezpečný provoz tak, aby neohrozil pacienta a ani obsluhu. Z technického stavu přístroje však vyplývá, že opravy i kontroly jsou na něm jednoznačně prováděny osobou bez příslušné kvalifikace.

Zpracoval: servisní technik: Ing. Jaromír Jílka  
soudní znalec v oboru LPT



Převzala : 16.02.2006

p.prim. MUDr. Renata KUČEROVÁ

