

K + B POLYMERÁTOR

Slouží k vytvrzování stone modelů a forem.

Na čelní straně polymerátoru - vpravo dole je spínač el. sítě, po jeho zapnutí se rozsvítí kontrolka el. sítě a kontrolka topení. Manometr nám ukazuje tlak vzduch z centrálního kompresoru. Regulátor topení je umístěn uprostřed a má rozsah 0°C, 50°C, 100°C, 150°C. V levé části čelní strany přístroje je nastavitelný regulátor času 0 min. - 30 min. Vlastní prostor polymerátoru se uzavírá poklopem, který se pohybuje na rameni. Před uzavřením polymerátoru se přesvědčíme, zda je pryžové těsnění čisté a bez zbytků nečistot. Potom vložíme protet. práci, uzavřeme poklop, pořádně zatáhneme, nastavíme teplotu a čas prac. procesu. Potom zapneme spínač el. sítě, přístroj se natlakuje a začne vlastní prac. proces. Po ukončení prac. procesu polymerátor sám vypustí natlakovaný vzduch. Potom můžeme bezpečně otevřít poklop a protet. práci vyjmout. Přístroj udržujeme v čistotě, předejdeme tak opravám.