

Protokol o bezpečnostně technické kontrole
STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA PAC1

DENTUNIT s.r.o.
Obvodní 23
503 32 HRADEC KRÁLOVÉ


Umístění přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Přístroj : Stomatologická souprava PAC1, výr. číslo: 387844, inv.č: I017067-000

Kontrola el. připojení	vyhovuje	nevyhovuje
Kontrola těsnosti pneumatického okruhu	vyhovuje	nevyhovuje
Kontrola těsnosti vzduchového okruhu	vyhovuje	nevyhovuje
Kontrola funkčnosti koncovek	vyhovuje	nevyhovuje
Kontrola odsávacího mechanismu	vyhovuje	nevyhovuje
Kontrola celistvosti krytů	vyhovuje	nevyhovuje
Kontrola pojízdnosti	vyhovuje	nevyhovuje

Provedené zásahy:	<ul style="list-style-type: none"> - oprava přívodního kabele - dotažení spojů při regulátoru tlaku - vyřazení ventilátoru z chodu. Spálená cívka působila hlučnost a dle vyjádření obsluhy tento stav trvá několik let.
-------------------	---

Závěr:	Uvedený přístroj je schopen bezpečného provozu. Doporučuji vzhledem ke stáří a opotřebení kompresoru jeho kompletní generálku nebo výměnu. Účinnost je nízká a olej proniká do vzduchového okruhu.
--------	--

Kontrolu provedl:	<p>M. Zoglauer, DentUnit, s.r.o.</p> <p style="text-align: right;">DENT UNIT s.r.o. Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové 22 Tel. 495 454 394-5. Fax 495 454 393 DIČ CZ45538263 (12)</p> 
Datum:	2.12.2008