

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel:

FN Olomouc

IO1 7668

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r.o. provedl dle objednávky uživatele kontrolu zdravotnického prostředku podle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a pokynů výrobce, souvisejících norem, předpisů a doporučení.

Zdravotnický prostředek:

Phygation 782

Výrobce: **GymnaUniphy N.V.**

Pasweg 6A, Bilzen

Belgie

Výrobní číslo:

23082

Třída ZP:

IIa

Třída ochrany ZP:

IBF

Vizuální kontrola:

Je přístroj umístěn stabilně a v suchém prostředí?

Ano

Ne

Je kryt přístroje nepoškozen?

☒

☐

Jsou ovládací prvky a světelné kontrolky v pořádku?

☒

☐

Je používáno pouze příslušenství vyjmenované v seznamu pro daný typ přístroje?

☒

☐

Jsou síťový kabel, zemnění, elektrody, kabely a konektory nepoškozeny?

☒

☐

Jsou ultrazvukové hlavice, kabely a koncovky nepoškozeny?

☒

☐

(pečlivě zkontrolujte nejsou-li v povrchu hlavic trhliny)

Jsou etikety na ultrazvukových hlavicích dobře čitelné?

☒

☐

Jsou laserové hlavice, kabely a koncovky nepoškozeny?

☒

☐

Funkční přezkoušení:

Ano

Ne

Proběhne při zapnutí přístroje úspěšně interní test?

☒

☐

Obrazovka nemá žádné defektní body ani linky?

☒

☐

Všechna tlačítka jsou funkční?

☒

☐

Jsou při testu deskové elektrody v pořádku?

☒

☐

Jsou při testu vakuové elektrody v pořádku?

☒

☐

Detekují ultrazvukové hlavice správně kontakt?

☒

☐

Jsou při testu laserové hlavice v pořádku?

☒

☐

Poznámka:

Nutná výměna deskových elektrod 028 445

Bezpečnostní kontrola:

Měřený parametr:

Naměřená hodnota

Limit (podle dop. ČES 33.03.95)

odpor ochr. zemnicího vodiče

0,12 Ω

≤ 0,2 Ω

unikající proud síťová - přístupná část

0,03 mA

≤ 1,0 mA (třída ochrany I)

unikající proud síťová - příločná část

0,009 mA

≤ 0,5 mA (B,BF), 0,05mA (CF)

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

Hodnocení:

Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP:

812009

Kontrolu ZP provedl:

Kardio Line spol. s r.o.
Antonínská 5
602 00 BRNO

Datum kontroly:

7.8.2008