

6/1 [18]

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, <i>ginek, odd. 47</i>
Objednávka:	DIS 080 <i>0800</i>
Přístroj:	<i>Uterac</i>
Typ:	<i>Novos IV</i>
Výr. číslo:	—
Inv. číslo:	<i>I 07900-000</i>

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☐	☒	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Neefunguje el. pohotovostní volání části, nebo neefunguje el. spouštění hlavní části. obj. oprava

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	— Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	— 20 $M\Omega$	min. 20 $M\Omega$
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část: 0,07 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část: — mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Podporující provedení přístroje pro pohotovostní volání a hlavní části. Závěr je kladný a bezpečný.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: *30.5.08*

Podpis: *[Signature]*

Datum příští kontroly: *5/09*