

Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,
658 32 Brno

Protokol servisní kontroly EZP dle z.123/2000 § 52

Typ : odsávačka VICTORIA

Třída, kategorie : I

Výrobce : Chironax Brno

Výrobní číslo : 485

Zákazník : FN OLOMOUC BENIATNE WILCH 47+48

IC 018852

Prohlídka přístroje -

kontroluje se vizuálně stav krytů, popisu, koleček,
těsnost a stav hadic, lahví, vnitřní znečištění, stav filtru
poj. nádobky- plováku, oleje, jištění, stav kabeláže apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
Měření unikajících proudů přímou metodou	síťová-přístupná část	0,09	1,00 I.tř. , 0,50 II.tř	mA
	síťová-příložná část		0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
nepřímou m.	přístupná-příložná část		5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče		0,24	0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 976097, Metex ME-31, v.č. CJ 215466

Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usíť = 198-253 V, 50 Hz

Zkouška funkce -

porovnání parametrů s PTD výrobce - výkon,
hlučnost, ventil přísávání, zkouška všech ovl. prvků,
apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Zjištěné závady....., mají - nemají zásadní vliv

na stav EZP a doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZP : Vyhovuje - Nevyhovuje

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce .

Prohlídku a měření vykonal dne : 20.11.08

Technik: ING. JINDŘICH WILCH

Další kontrola : 11/09

48