


SERVISNÍ PROTOKOL		opraveno dne: 12. 8. 2005	servisní technik: HONSA
zákazník: Fakultní nemocnice Píseň	typ: NE-U07	v.č.: 30700055	
udaná závada: technická kontrola	<input type="checkbox"/> záruční oprava	<input checked="" type="checkbox"/> pozáruční oprava doklad	

servisní výkon: Provedena technická kontrola, výměna opotřebeného medik. tanku, vyčištění, nastavení.

doplňující údaje:



Na zdravotnickém prostředku byla provedena bezpečnostně-technická kontrola dle požadavků zákona č.346/2003 Sb. §52 a doporučení výrobce.

Zdravotnický prostředek tyto požadavky splňuje.

Elektrická bezpečnost - revize dle ČSN 33 16 10, ČES 33.02.95 - měřeno přístrojem MEDITEST 50, v.č.200270			
Odpor ochrann. vodiče	<input checked="" type="checkbox"/>	Ω	unikající proud (přístupná část)
			mA

Nebulizátor ~~splňuje~~ nesplňuje parametry deklarované výrobcem

Vadný materiál:

Protokol uschovejte pro případ reklamace. Záruka na opravu je 6 měsíců.

Poznámka:

Výrobce inhalátorů OMRON neurčuje termín periodických kontrol, ponechává toto na uživateli přístroje, dle četnosti používání.

Předepsaná je elektrická-bežpečnostní revize dle platné ČSN – další termín: 09/2006



[Handwritten signature]