

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**770702**
Číslo protokolu*Název přístroje*
Evolution156*Výrobní číslo přístroje*
HRP0059801 ; 119398*Datum uvedení do provozu*
11.11.1111*Třída (klasifikace)*
Ila*Umístění přístroje*
Kardiochirurgie*Provozovatel přístroje*
Fakultní nemocnice Olomouc*IČ provozovatele*
00098892*Město*
Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ **ANO**☐ **NE**Kontrola provedená dne: **06/02/2007**Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

2**2008****DARTIN**
spol. s r.o.
V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel: 241 470 361
IČ: 40768781 • DIČ: CZ40768781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZÁKAZNÍK

OLOMOUČ

KARDIOCHIRURG JIP 508

TECHNIK

PEŠUČ.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

077-07-3

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY ZE DNE

DO 8668, DIS 0700030

UVEDENÍ DO PROVOZU

ZÁRUČNÍ OPRAVA

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘÍZENÍ		KONTROLA BEZPEČNOSTI EL. ZAŘÍZENÍ			
VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PRECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
HRP 005 9494	16780 EVOLUTION/156EQ (Nrr.c. I 19393)	0,32 Ω	< 19,95 MΩ	0,09 mA	ANO
HRP 005 9801	— " — I 19398	0,21 Ω	< 19,95 MΩ	0,10 mA	ANO
HRP 005 9459	— " — I 19400	0,55 Ω	< 19,95 MΩ	0,09 mA	ANO
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

Typ měřicího přístroje: JMEDTEST 50° - Výrobní číslo: 976690/205011; 200314.

DRUH PRÁCE

EVO (9494): PR. KONTROLA FCE, UTRŽENÝ MOTOR POLOHOVÁNÍ KOLEN, DEHONTAŽ MOTORU, VÝMĚNA VADNÉ PATKY UCHYCELÍ MOTORU, KOMPLETOVÉ, BEZ ZÁVAĐ

EVO (9801): PR. KONTROLA FCE; UTRŽENÝ MOTOR POLOHOVÁNÍ KOLEN, DEHONTAŽ VADNÉHO MOTORU, MONTÁŽ NOVEHO, BEZ ZÁVAĐ OHNUTÉ OLOŽENÍ PR. KOLENÍ POŘÍČÍ - NEDEJÍ VADNÝ POLOPE, EVO (9459): PR. KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAĐ, VADNÝ NÍŽNÍ PRŮVOD, DEHONTAŽ VADNÉHO, MONTÁŽ NOVEHO NÍŽNÍ PRŮVOD, BEZ ZÁVAĐ

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRAT. ČAS	SAZBA Kč	MĚR. IZ. ST.	SAZBA Kč
111	453,-	384 km	—	—	—	3	292,-

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
150 A00	DÍ MOTORU HI-LO KOLEN	1	5124,-	5124,-	CEST. NÁKLADY	2259,-
156EQ14	MOTOR POLOP. KOLEN	1	10249,-	10249,-	VÝJ. POPLATEK	—
A7 0004	IV PRŮVOD	1	916,-	916,-	ZTRAT. ČAS	—
					ND + MATERIÁL	16259,-
					MĚR. IZ. STAVU	—
					PR: EVO	—
					PR: EVO	—
					PR: EVO	—
					CELKEM V Kč (BEZ DPH)	11548

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

DP

50441
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Kardiocirurgická klinika
I.P. Pavlova b. 775 20 Olomouc, 508 442 368
Přednosta: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

6.2.2007
PEŠUČ.