

Protokol o provedení periodické kontroly
dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.**880703**
Číslo protokolu*Název přístroje*

Evolution156

Výrobní číslo přístroje

HRP0059803 ; 119396

Datum uvedení do provozu

11.11.1111

Třída (klasifikace)

IIa

Umístění přístroje

Kardiochirurgie

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO☐ NEKontrola provedená dne: 12/02/2007Termín příští kontroly:

Měsíc Rok

2

2008

DARTIN
spol. s r.o.V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 241 470 361
IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.

DARTIN, spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

OR u MS v Praze, odd. C, vložka 2666

IČ: 40763781, DIČ: CZ40763781

Telefon: 241 470 361

Fax: 261 216 076

E-mail: servis@dartin.cz

ZAKAZNÍK

OLOMOUČ

KARDIOCHIRURG odd. 503 JIP

TECHNIK

TEVČ J.

MONTÁŽNÍ LIST Č.

088-01

ČÍSLO OBJEDNÁVKY / SMLOUVY

ZE DNE

20.8.668

UVEDENÍ DO PROVOZU

MIMOZÁRUČNÍ OPRAVA

ZÁRUČNÍ OPRAVA

X PERIODICKÁ KONTROLA

ZAŘIZENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO	Typ	PRECHODOVÝ ODPOR	IZOLAČNÍ ODPOR	UNIKAJÍCÍ PROUD	VÝHO- VUJE
HRP0059491	LÚČHO EVOLUTION II 156EO (V9395)	0,34 Ω	< 15,99 MΩ	0,08 mA	ANO
HRP0059816	-II-	0,32 Ω	< 15,99 MΩ	0,08 mA	ANO
HRP0059803	-II-	0,37 Ω	< 15,99 MΩ	0,08 mA	ANO
		Ω	MΩ	mA	
		Ω	MΩ	mA	

TYP MĚŘIČHO PŘÍSTROJE: MEDITEST 50 - VÝROBNÍ ČÍSLO: 976690; 205011; 200314.

DRUH PRÁCE

EVO(491): PK, KONTROLA FCE, VADNÝ BLOKOVACÍ MECHANISMUS V STODANU - PENNTOŽ STODANU, VÝMĚNA VADNÉHO MECHANISMUS, KOMPLETECE, VÝMĚNA VADNÝCH KÓDŮ V STODANU, FUNKČNÍ ZKOUŠKA, BEZ ZÁVAŮ
EVO(86): PK, KONTROLA FCE, BEZ ZÁVAŮ
EVO(803): PK, KONTROLA FCE, VADNÝ V STODANU - VADNÝ BLOKOVACÍ MECHANISMUS, V STODANU
ODVEZEN NA SERVIS, PRÁVA JEVA ZOMĚ - ODMĚTA, 2 TOLCH. BLOKACE VEFUNKČNÍ,
VÝŠE UVEDENÉ PŘÍSTROJE JSOU PLNĚ FUNKČNÍ, SPLŇUJÍ PARAMETRY STANOVENÉ VÝROBCEM A UMOŽŇUJÍ DALŠÍ BEZPEČNÝ PROVOZ

*ANO *NE

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

ODPR. HODINY	SAZBA Kč	UJETÉ KM	SAZBA Kč	ZTRÁT. ČAS	SAZBA Kč	MĚR. IZ. ST.	SAZBA Kč
<i>11</i>	<i>453,-</i>					<i>3</i>	

OBJ. Č.	NÁHRADNÍ DÍLY + MATERIÁL	POČET	CENA/KS	CELKEM	VÝKONY	
AP0004	IV KIT	1	916,-	916,-	CEST. NÁKLADY	<i>1506,-</i>
AP0008	IV KIT	1	2131,-	2131,-	VÝJ. POPLATEK	
AD165A	IV TOLE	1	4310,-	4310,-	ZTRÁT. ČAS	
					ND + MATERIÁL	<i>4357,-</i>
					MĚR. IZ. STAVU	

PRÁCI PŘEVZAL

PRÁCI PROVEDL

50141
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Kardiokirurgická klinika
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 368
Přednosta: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

5031
JIP.- 50 B
2368
ST5

12.9.2004

CELKEM V Kč

88163