



Fresenius Medical Care

Věc: Návrh posouzení infuzní/ho..... *DAVKOVACÍ*

Servisní oddělení naší firmy přijalo do opravy za účelem opravy závady Váš přístroj.

Při opravě bylo zjištěno, že se jedná o poškození zateklou kapalinou.
Vzhledem k ceně potřebných náhradních dílů, se jeví požadovaná
oprava a případné udržování přístroje ve funkčním stavu jako značně neekonomické.

Z uvedených důvodů doporučuji zrušit (vyřadit z provozu) infuzní pumpu

Fresenius typ *P.P.S.* v.č. *186 73333*

FRESENIUS MEDICAL CARE
servisní technik
Česká republika, s r.o.
Lužná 591, 160 05 Praha 6
Tel. 235 358 212
DIČ: CZ45790684
TECHNICKÝ SERVIS

Poznámka: -provedené práce na opravě pumpy nebudou fakturovány
-uvedená infuzní pampa byla předána majiteli společně s tímto protokolem

-9-