



Fresenius Medical Care

Věc: Návrh posouzení infuzní/ho.....

Servisní oddělení naší firmy přijalo do opravy za účelem opravy závady Váš přístroj.

Při opravě bylo zjištěno, že se jedná o poškození zateklou kapalinou.

Vzhledem k ceně potřebných náhradních dílů, se jeví požadovaná oprava a případné udržování přístroje ve funkčním stavu jako značně neekonomické.

Z uvedených důvodů doporučuji zrušit (vyřadit z provozu) infuzní pumpu

Fresenius typ DPS.....v.č. 187 554 40

FRESENIUS MEDICAL CARE
Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 00 Praha 6
servisní technik 5 558 212
DIČ: C245790884
TECHNICKÝ SERVIS -9-

Poznámka: -provedené práce na opravě pumpy nebudou fakturovány
-uvedená infuzní pumpa byla předána majiteli společně s tímto protokolem