

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8873
	Inventurní číslo: 19733	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARRM-0244	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐ ☐

☐ ☐ ☒

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

vyhovuje neprováděno
ano ne

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,10 Ω

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,35 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložená část:

0,001 mA

☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	07/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70533133	02/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	02/2007

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 21. 2. 2007

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Termín příští kontroly: 09/2007

Pracovní výkaz

Oprava-prohlídka zdravotnického prostředku

Zákazník FN Olomouc	Číslo objednávky 208873	Číslo pracovního výkazu 87247
	Oddělení IPCH	Číslo zakázky

Název přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	SW-verze	Provozní hodiny
Evita 2 dnu	ARRM-0244	19730	4.14	14914

Posouzení elektrického stavu dle normy VDE 751 ☐ IEC 601 ☒ Třída I ☒ II ☐
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče max. 0,30 Ω **0,10** Ω
Unikající proud síťová část-přístupná část **0,35** mA
Unikající proud síťová část-příložená část Typ: **3F** **1** μA

Popis: **Servisní kontrola - vyčištění, smíření el. parametrů, kontrola v 25H, adstent, device check, kontrola ventilace IPPV, BIPAP, CPAP / ASB.**

Vadný O₂ sensor!

Zk.karta-kapitola:

Datum příšt. kontroly: 09/2007

Závěr: Přístroj **je - není** schopen bezpečného provozu.

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgA.

Použité měřicí přístroje:

Výr.číslo:

Medi test 50

200 199

Přístrojem AG 41

253373/00133

Digit. Hladič JPI 705

70533133

Číslo dodacího listu

Vyúčtování

Práce	Paušální cena za preventivní prohlídku Kč			4.000,-	Celkem Kč 4.000,-
	Kč/hod.	hod.			
Cesta	Kč/hod.	hod.			
	Kč/km	km			

Trasa cesty:

SPZ:

Jméno technika:

Podpis:

Datum:

Datum, podpis, razítko zákazníka 59/22

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 588 441 111

Primář: M. Dr. Ladislav BLAHUT