

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku

provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): IPCHO	Číslo smlouvy / objednávky: DO8456
	Inventární číslo: 19732	

Název a typové označení přístroje: Zvlhčovač Aquapor		Výrobní číslo: ARRM-0159	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 2001
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☐	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☐ ☒

☐ ☐ ☒

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

vyhovuje
ano ne

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,06 Ω

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,01 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příložná část:

mA

☐ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radoš Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 29. 9. 2005

Termín příští kontroly: 04/2006

Dräger
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10

Pracovní výkaz o opravě-prohlídce zdravotnického prostředku (ČSN EN 60601-1, VDE 0751)

~~Smlouvy~~

Zákazník FN Olomouc	Číslo smlouvy DO 846	Číslo pracovního výkazu 85451
	Oddělení IPCH	Číslo zakázky 8655

Název přístroje	Výrobní číslo	Inv. číslo	SW-verze	Provozní hodiny	El. zkouška		
1 Agnecor	ARLM-0160	15731	/	/	601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy: Prohlídka přístroje dle doporučení výrobce (PP); změření el. parametrů, funkční zkouška					RPE	0,05	Ω
					IU S-P	0,01	mA
					IU PAC		μA
Datum příšt. kontroly: 04/2006					Závěr: funkční nefunkční		
2 Agnecor	ARLM-0153	19732	/	/	601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy: PP, změření el. parametrů, funkční zkouška					RPE	0,06	Ω
					IU S-P	0,01	mA
					IU PAC		μA
Datum příšt. kontroly: 04/2006					Závěr: funkční nefunkční		
3 Agnecor	ARLM-0153	18733			601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy: PP, změření el. parametrů - vysoký proud. odpoje! Zařízení odstaveno mimo provoz.					RPE	0,47	Ω
					IU S-P	0,01	mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola:					Závěr: funkční nefunkční		
4					601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy:					RPE		Ω
					IU S-P		mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola:					Závěr: funkční nefunkční		
5					601 751	Třída I II	Typ B BF CF
Popis opravy:					RPE		Ω
					IU S-P		mA
					IU PAC		μA
Zk.karta-kapitola:					Závěr: funkční nefunkční		

Použité měřicí přístroje:

MEDITEST 50

Výr. číslo:

200 199

Číslo dodacího listu

Kontrolu uvedeného výrobku provedl autorizovaný servis Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Při kontrole byly použity návody, dokumentace a zkoušky stanovené Dräger Medical AG&Co.KgaA.

Jméno technika:

Ing. Lukáš

Podpis

Datum:

29.5.2005

Datum, podpis, razítko zákazníka

59/11

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

Oddělení intenzivní péče, chirurgických oborů

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 585 441 111

Primářka: Bc. MUDr. Tatána GROSŠMANOVÁ, CSc.