



Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Zde neuvedená čísla kontrol nejsou součástí bezpečnostně technické kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

Provedení a výsledek kontroly musí být vyznačeno v provozní knize přístroje.

Technik: Štěpán Zrna

Zákazník: FN Olomouc

Výrobní číslo: 18249680

Typ přístroje: BASE A

SV č.: CZ S086430215

Č.	Procedura	Naměřeno	Stav
1.	Kontrola celkového vzhledu pumpy a nálepek		<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Kontrola výstupního napětí - instalujte Module na Base - module musí být na Base zajištěny - base připojte k síťovému napětí - změřte napětí mezi pin 1 a pin 8 na konektoru 15-pin (Sub 15D) na Module Napětí: 7,10 V < 7,16 < 7,20 V V případě, že je napětí mimo toto rozmezí, nastavte je potenciometrem (P300) na zdrojové desce		<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Kontrola elektrického propojení a propojení displeje na konektoru Sub 15D - zajistěte Module na Base - base připojte k síťovému napájení - stiskněte tlačítko ON - během samočinného testu (2-3 s) zkонтroluj, že všechny indikace na Base se rozsvítí - nainstaluj stříkačku na Module, potvrď typ stříkačky a zvol rychlosť podávání - zkонтroluj, že zelená indikace infúze svítí na Base v souladu s instalovaným Module - vyvolej alarm na Module - zkонтroluj, že červená indikace svítí na Base v souladu s instalovaným Module - kontrola zajištění/odjištění - instalujte Module na Base - module musí být na Base zajištěny - Base připojte k síťovému napětí - stiskněte tlačítko ON - zkонтroluj, že číslo Module je zobrazeno na Module a na Base - zkонтroluj, že souhlasí zobrazené číslo Module a poloha Module na Base (první Module odpovídá číslu 1, druhý číslu 2, atd.) - zkонтroluj, že nesvítí indikace odjištění Module - pomalu odjisti Module - zkонтroluj, že se rozsvítí indikace odjištění Module Pokud se zpozoruje nějaká anomálie v systému, postupuj podle technického manuálu kap. 8.3.		<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/> Test "Battery autonomy" a kontrola provozu při napájení ze sítě - připojte Base do stacionárního kabelu k napájení, aby se zajišťilo normální nabíjení baterie - instalujte Modul Base - modulem musí být na Base zajištěny - sítiskněte tlačítko ON - zkontrolujte Modul Base - nainstalujte střikacíku na Modul a zvol rychlosť podávání 5 ml/h - odpojte sítovou zástrčku - zkontrolujte živé indikace napájení (červená) na Base bliká. Zvukový alarm se po dvou minutách vypne - zkontrolujte živé zvukový alarm se obnovit každých 30 vteřin - postupuj podle technického manuálu kap. 8.4.1. Poznámka: pokud je "battery autonomy" menší než 2 hodiny, vyměň baterii. Jinak	Kontrola elektrické bezpečnosti <input checked="" type="checkbox"/> fází a GND (pin 7 na konektoru 15 pin SubD) - ověří odpór > 10 megohm mezi: Použite metricky pomůcky: Revex 2051	Datum: 16.10.2008 Vystavil: Štěpán Zmráka Podpis (kazítko): 
Poznámka: Zdrojovníky prostředek je funkční a bezpečný pro použití k výrobci určenemu <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		Datum: 16.10.2008 Vystavil: Štěpán Zmráka Podpis (kazítko): 

<input checked="" type="checkbox"/> 4.	Kontrola elektrické bezpečnosti - ověří odpór > 10 megohm mezi: Použite metricky pomůcky: Revex 2051 fází a GND (pin 7 na konektoru 15 pin SubD)
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Použite metricky pomůcky: Revex 2051 fází a GND (pin 7 na konektoru 15 pin SubD) - ověří odpór > 10 megohm mezi: Použite metricky pomůcky: Revex 2051 fází a GND (pin 7 na konektoru 15 pin SubD)