

# Návod k obsluze

Uschovejte pro budoucí použití

## Snímač tlaku


s membránou z ušlechtilé oceli

## Výrobní řada 0610 / 0620

Montáž a uvedení do provozu smí podle tohoto návodu k obsluze provádět pouze odpovědná a kvalifikovaná osoba.



Bibus s.r.o.  
Videňská 125  
639 28 Brno  
Telefon +420-547125300  
Telefax +420-547125310  
[www.bibus.cz](http://www.bibus.cz)  
E-mail: [bibus@bibus.cz](mailto:bibus@bibus.cz)



## Předpoklady pro používání výrobku

Pro zajištění bezpečné a řádné funkce tlakového snímače je nutné dodržovat níže uvedené všeobecné pokyny:



- Dodržovat stanovené mezní hodnoty, jako jsou například hodnoty tlaku, síly, momenty a teplotní hodnoty.
- Je nutné brát v úvahu stávající podmínky okolního prostředí (teplotu, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu a podobně).
- Je nutné dodržovat předpisy profesních sdružení, předpisy stanovené Úřadem technické kontroly (TÜV) nebo ustanovení stanovená příslušnými národními orgány v zemi, v které bude tento výrobek používán.
- Bezpodmínečně nutné je dodržování všech upozornění a veškerých pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Snímač tlaku nesmí být v žádném případě vystavován silným nárazům nebo vibracím.
- Výrobek musí být vždy používán v původním stavu. Vyvarujte se provádění jakýchkoliv nepovolených vlastních úprav nebo zásahů.
- Odstranit všechny prostředky, které byly použity pro zajištění bezpečné přepravy, jako jsou ochranné fólie, různé krytky nebo lepenky.
- Ukládání všech výše uvedených materiálů do recyklačních kontejnerů je přípustné.



## Provozní podmínky

CZ

# Operating instructions

Please keep carefully for future use


## Pressure Transmitter with metal diaphragm Series 0610 / 0620

GB

Installation and commissioning must be carried out in accordance with these operating Instructions and by authorized, qualified personnel only.



Bibus s.r.o.  
Videňská 125  
639 28 Brno  
Telephone +420-547125300  
Telecopy +420-547125310  
[www.bibus.cz](http://www.bibus.cz)  
e-mail: [bibus@bibus.cz](mailto:bibus@bibus.cz)



## Conditions governing the use of the product

The following general instructions are to be observed at all times to ensure the correct, safe use of the pressure transmitter:



- Do not exceed the specified limits for e.g. pressures, forces, moments or temperatures under any circumstances.
- Give due consideration to the prevailing ambient conditions (temperatures, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
- Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory bodies in the country of use.
- Observe without fail the warning notices and other instructions laid down in the operating instructions.
- Never subject pressure transmitter to intense blows or high vibrations.
- Never expose the pressure transmitter to severe side impacts or vibrations.
- Use the product only in its original condition. Do not carry out any unauthorized modifications.
- Remove all items providing protection in transit such as foils, caps or cartons.
- Disposal of the above-named materials in recycling containers is permitted.



## Operating conditions



Vlivy extrémních teplot (teplot odlišujících se od pokojové teploty) mohou vést až k výpadku snímače tlaku.



Extreme temperatures deviations (from room temperature) can lead to failure of the pressure transmitter.

#### Krytí IP 65 / IP 67:

Typové osvědčení nelze aplikovat na jakékoliv podmínky okolního prostředí všeobecně a bez omezení. Uživatel je povinen si ověřit, zda připojení snímače tlaku odpovídá stanoveným ustanovením a předpisům CE, případně zda je možné tento snímač tlaku použít pro jiné specifické účely použití, než pro jaké je určen.

#### Použití pro kyslik:

Při použití kyslíku je nutné dbát platných bezpečnostních předpisů stanovených pro vyloučení úrazů.



#### Bezpečný tlak:

V níže uvedených technických údajích jsou obsaženy hodnoty bezpečného tlaku, které se vztahují na hydraulické, případně na pneumatické díly snímače tlaku.



#### Protection against overpressure:

The value given in the technical data for overpressure safety relate to the hydraulic, pneumatic part of the pressure transmitter.


## Technické údaje

Výstup napětí (0610):	0 ... 10 V
Výstup proudu (0620):	4 ... 20 mA (2-vodičový)
Napájecí napětí:	10 ... 30 V DC
Přesnost:	± 0,5% bei RT
Teplotní rozsah:	0610: -40° ... +120°C 0620: -40° ... +100°C
Teplotní drift:	cca. ± 0,2% / 10K
Mechanická životnost:	10 <sup>7</sup> pulzací
Krytí:	IP 65 (IP 67 u varianty M12x1)
Tlakové rozsahy:	0...10 bar, 0...100 bar, 0...250 bar, 0...600 bar
Tlaková odolnost:	2x P <sub>nenn</sub> statická, dynamická hodnota je o 30-50 % nižší
Průtlak:	3x P <sub>nenn</sub>
Materiály:	Pouzdro: 1.4301 Membrána: 1.4542
Ochrana proti přepólování:	zabudovaná
Kabelový šroubový uzávěr DIN 43650:	Pg 9 (velikost kabelu 6 – 9 mm)

## Technical data


voltage output (0610):	0 ... 10 V DC
current output (0620):	4 ... 20 mA (2-wire)
voltage supply:	10 ... 30 V DC
currency:	± 0,5% at RT
temperature range:	0610: -40° ... +120°C 0620: -40° ... +100°C
thermal drift:	approx. ± 0,2% / 10K
Service life:	10 <sup>7</sup> pulses up to p <sub>rated</sub>
protection class:	IP65 (IP67 at M12x1 variant)
Pressure range:	0...10 bars, 0...100 bars, 0...250 bars, 0...600 bars
Overpressure safety:	static 2x P <sub>max</sub> , dynamic below 30-50%
Bursting pressure:	3x P <sub>max</sub>
materials:	housing: 1.4301 diaphragm: 1.4542
reserve battery protection:	included
cable screw coupling	
DIN 43650:	Pg 9 (cable size 6 – 9 mm)

## Ovládací prvky a přípojky




- (1) Hydraulická / pneumatická přípojka
- (2) Elektrická přípojka
- (3) Šroubový uzávěr Pg

## Operating controls and connections



- (1) Hydraulic/pneumatic connection
- (2) Electrical connection
- (3) Pg screw coupling



Osazení kontaktů 0610(0-10V):

DIN 43650 (viz. obr. 3)

- 1: U<sub>out</sub>
- 2: Gnd
- 3: U<sub>v+</sub>

M12x1 (viz. obr. 2)

- 1: U<sub>v+</sub>
- 2: U<sub>out</sub>
- 3: Gnd
- 4: nc

Osazení kontaktů 0620 (4-20mA):

DIN 43650 (viz. obr. 3)

- 1: nc
- 2: U<sub>v-</sub>
- 3: U<sub>v+</sub>

M12x1 (viz. obr. 2)

- 1: U<sub>v+</sub>
- 2+4: nc
- 3: U<sub>v-</sub>

Contact code 0610 (0-10 V):

DIN 43650 (Fig. 3)

- 1: U<sub>out</sub>
- 2: Gnd
- 3: U<sub>v+</sub>

M12x1 (Fig. 2)

- 1: U<sub>v+</sub>
- 2: U<sub>out</sub>
- 3: Gnd
- 4: nc

Contact code 0620 (4-20mA):

DIN 43650 (Fig. 3)

- 1: nc
- 2: U<sub>v-</sub>
- 3: U<sub>v+</sub>

M12x1 (Fig. 2)

- 1: U<sub>v+</sub>
- 2+4: nc
- 3: U<sub>v-</sub>

## Instalace

### Mechanická, pneumatická, hydraulická:

Našroubovat snímač tlaku pomocí otevřeného klíče s kličovým otvorem 22 (dle DIN 894 nebo podobným otevřeným klíčem) do připravené tlakové přípojky (utahovací moment činí přibližně 50 Nm).

Pro utěsnění systému je třeba použít standardní měděný těsnící kroužek o příslušných rozměrech.

### Elektrická:

#### Zástrčka DIN 43650



Je třeba věnovat zvláštní pozornost těmto bodům:

- Připojení kabelu podle schématu zapojení (viz. obr. 3).
- Vedení kabelu bez jakéhokoliv sevření.



Je nezbytně nutné dbát na řádné uložení těsnění a na odbornou montáž šroubového uzávěru Pg (u DIN 43650), protože v opačném případě by mohla nastat situace, že nebude dosaženo krytí IP 65.

## Demontáž



Při demontáži snímače tlaku je nutné dodržovat důležité pokyny uvedené níže:

- Před demontáží snímače tlaku musí být systém ve stavu bez tlaku.
- Je nutné dodržovat všechna příslušná bezpečnostní opatření.
- Vyšroubovat snímač tlaku pomocí otevřeného klíče s kličovým otvorem 22 (dle DIN 894 nebo podobným otevřeným klíčem) z tlakové přípojky.

## Vysvětlivky k užívaným značkám



Pozor



Pokyn, poznámka



Recyclace



Nebezpečí



Caution



Note



Recycling



Danger

