

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ MRAMORU I TERACA

Teraco

Přípravky na čištění:

- **Lave lucide marmor** od výrobce Bellinzoni – čištění a leštění v jednom
- **Saxo** – mýdlový čistič

Postup čištění:

- Před použitím čistícího prostředku je vhodné očištění celé plochy od hrubé nečistoty (kamínky, bláto, prach).
- Doporučujeme používat neutrální čistící prostředky s nízkým Ph, které jsou ředitelné vodou.
- Nejvhodnějším způsobem čištění podlahy a schodů je ruční čištění, díky kterému nedojde k mechanickému poškození a poškrábání.
- Světlý vápenec je velmi choulostivý, proto potřebuje pečlivější údržbu, což je hlavně časté umývání i napuštění.
- V zimním období je potřeba dbát na čistotu obuvi. Posypová sůl, která zůstává na podrážce bot může vápenec poškodit.
- Na plochu by také neměly být odkládány plechovky s barvami, láhve a další předměty, které by mohly zanechat stopy.

Mramor

- Údržbu zajišťuje objednavatel
- Standardně se provádí impregnace neboli voskování.
- Při vysoce namáhaných plochách by měla být odstraněna stará vrstva zbytkového vosku po **5 měsících**
- Napuštění mramoru by mělo být zhotoveno odbornou firmou, a to z důvodu, aby nebyly na plochu naneseny např. nekvalitní vosk nebo impregnace, které by mohly mramor poškodit.
- Pokud firma provede impregnaci, pak zodpovídá za povrch mramoru.
- Při dodržování doporučeného způsobu údržby, plní mramor dlouhá léta svůj účel.

Nikdy nepoužívejte!

- Chemikálie, které obsahují zásadité kyseliny
- Savo, ředitla, různá rozpouštědla
- Tyto prostředky mohou poškodit impregnaci i povrch mramoru a teraca.