

Protokol o zaškolení obsluhy

Název zakázky: FL0L - J3 Číslo zakázky:

Dnešního dne bylo provedeno zaškolení obsluhy, které se týká následujících zařízení:

VRV SYSTÉM SAMSUNG, VYTŘEŠ JEDNOTKY V Z.K.P.

Níže podepsaná obsluha potvrzuje, že byla seznámena s :

1. bezpečnostními předpisy uvedených zařízení
2. odlišnostmi při letním a zimním provozu zařízení, s možností kolize nebo nestandardního chodu zařízení při požadavku různých uživatelů na protichůdné provozní stavy (topení x chlazení, otevřené okno při chlazení, ...)
3. potřebou provádění pravidelného servisu v souladu se záručními podmínkami společnosti AZ KLIMA a.s. a požadavky jednotlivých výrobců zařízení
4. nutností pravidelné kontroly odvodů kondenzátu a jejich propláchnutí min. 10 l vody před spuštěním zařízení do sezónního provozu a to každoročně
5. možností kondenzace vzdušné vlhkosti na výdechových lamelách vnitřních chladících jednotek při nastavené nízké teplotě chlazení (cca 20°C a níže) event. při vysoké relativní vlhkosti vzduchu – tuto fyzikální vlastnost vzduchu nelze reklamovat!
6. **povinnostmi provozovatele**, které jsou dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech:
 - A) provádění pravidelných kontrol klimatizačních systémů obsahujících F plyny a jejich směsi v pravidelných lhůtách certifikovanou fyzickou osobou, dle množství náplně F plynu nebo jejich směsi v zařízení, přepočteném na ekvivalent CO₂ a to v četnosti:
 - u zařízení s množstvím větším 5 tun, ale menším 50 tun ekvivalentu CO₂, nejméně 1x za 12 měsíců nebo 1x za 24 měsíců při instalaci systému detekce úniku
 - u zařízení s množstvím větším 50 tun, ale menším 500 tun ekvivalentu CO₂, nejméně 1x za 6 měsíců nebo 1x za 12 měsíců při instalaci systému detekce úniku
 - u zařízení s množstvím větším 500 tun ekvivalentu CO₂, nejméně 1x za 3 měsíce nebo 1x za 6 měsíců při instalaci systému detekce úniku
 - v případě instalace systémů detekce úniku je povinnost zajistit jejich kontrolu nejméně 1x za 12 měsíců
 - na hermeticky uzavřená zařízení obsahujících F plyny nebo jejich směsi v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO₂ se tyto kontroly nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené
 - B) **zavedení a vedení evidenční knihy chladicího zařízení** a uchovávání záznamů v této knize po dobu nejméně pěti let
 - C) přijmout preventivní opatření, aby zabránily únikům F plynů nebo jejich směsí; tzn.: přijmout veškerá technicky a ekonomicky možná opatření za účelem minimalizace úniků
 - D) při zjištění úniku **zajistit bez zbytečného prodlení opravu certifikovanou fyzickou osobou** a do jednoho měsíce po opravě zajistit kontrolu, která ověří, zda byla oprava účinná
 - E) pokud bude zařízení vyřazeno z provozu, je nutné podniknout opatření k znovuzískání a likvidaci F plynů nebo jejich směsi
 - F) **úmyslné vypouštění F plynů nebo jejich směsí do atmosféry je zakázáno!**

7. povinnosti provádět pravidelné revize zařízení PBZ včetně povinné údržby.

8.

Obsluze byly předány :

9. Časový plán údržby zařízení pro požadovanou dobu záruky, se kterým byla obsluha seznámena.

10. Záruční podmínky společnosti AZ KLIMA a.s., se kterými byla obsluha seznámena.

11. Ovladače zařízení v počtu kusů.

12. Evidenční kniha chladicího zařízení v počtu kusů

13.

Zaškolená obsluha:

Y. Zahorova

Tel. spojení

4265

Podpis

[Signature]

Připomínky a doporučení ze školení:

.....

.....

Datum : 9.5.2024

Zaškolení provedl: SMIEJKAL [Signature]