

PROTOKOL O KONTROLE ELEKTRICKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

Č. 25/05-2007

Podle ČSN EN 60601-1, doporučení ČES 33.03.95 v návaznosti na Zákon č.123/2000 Sb.a č.130/2003 Sb.

POSKYTOVATEL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
II. INTERNÍ KLINIKA - ENDOSKOPIE

KONTROLU PROVEDL:

OSVĚDČENÍ:

OPRÁVNĚNÍ:

Jaroslav ALBRECHT – revizní technik

ev.č. ITI 4242/9/05/R-EZ-E2/A

ev.č. ITI 10 475/9/02/EZ-M,R-E2/A

KONTROLA PROVEDENA:

25. května 2007

MĚŘENÍ PROVEDENO:

MEDITEST 50 v.č. 980333

Kalibrační list č. 1429 / 06

KONTROLOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ PŘÍSTROJ:

REKTOSKOP – zdroj studeného světla

Inventární čís: 14366	Rok výr. 1984	Výrobní čís. 84232	Výrobce: MEDEXPORT	Typ REVS 3
Kategorie používání	Un = 220 VAC	In =	Pn = 200 VA	Třída ochrany II.

Podmínky měření: - sestava

- délka síťového přívodu

- materiál síťového přívodu

Přístroj měřen s pevně připojeným síťovým přívodem

3 m

CYSY 2 x 0,5 mm²

Odpor ochranného vodiče u tř.I:

-

Izolační odpor:

> 10 M-Ω

Unikající proud: Metoda (mA)

- síťová část – přístupné části

- síťová část – příločná část

- příločná část – přístupné části

Měření náhradního unikajícího proudu

0,03 mA

Celkové hodnocení:

Za předpokladu odstranění závad – možno nadále používat.

Termín další kontroly:

KVĚTEN 2009

Zjištěné závady:

1) Vyměnit přívodní šňůru – např.za typ FLEXO – HO3VVH2 – F 2x0,5

2) Mechanické poškození.- opravit.

V BOLELOUCI dne: 25.května 2007

PRACNÁ
29874

Poskytovatel

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
II. interní klinika
Endoskopické pracoviště
Přehradská 49, 775 20 Olomouc 539 411 235
02/02

