

PROTOKOL O KONTROLE ELEKTRICKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

Č. 10/01-2007

Podle ČSN EN 60601-1, doporučení ČES 33.03.95 v návaznosti na Zákon č.123/2000 Sb.a č.130/2003 Sb.

POSKYTOVATEL:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
II. INTERNÍ KLINIKA - ENDOSKOPIE**

KONTROLU PROVEDL:

Jaroslav ALBRECHT – revizní technik

OSVĚDČENÍ:

ev.č. ITI 4242/9/05/R-EZ-E2/A

OPRÁVNĚNÍ:

ev.č. ITI 10 475/9/02/EZ-M,R-E2/A

KONTROLA PROVEDENA:

10. ledna 2007

MĚŘENÍ PROVEDENO:

MEDITEST 50 v.č. 980333

Kalibrační list č. 1429 / 06

KONTROLOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ PŘÍSTROJ:

REKTOSKOP – zdroj studeného světla

Inventární čís: 14366 Rok výr. 1984 Výrobní čís. 89144 Výrobce: MEDEXPORT Typ OC 100
Kategorie používání Un = 220 V In = Pn = 200 VA Třída ochrany II.

Podmínky měření: - sestava Přístroj měřen s pevně připojeným síťovým přívodem
- délka síťového přívodu 3 m
- materiál síťového přívodu CYSY 2 x 0,5 mm²

Odpor ochranného vodiče u tř.I:

-

Izolační odpor:

> 10 M-Ω

Unikající proud: Metoda (mA)

Měření náhradního unikajícího proudu

- síťová část – přístupné části
- síťová část – příložná část
- příložná část – přístupné části

0,05 mA

Celkové hodnocení:

Za předpokladu odstranění závad – možno nadále používat.

Termín další kontroly:

LEDEN 2009

Zjištěné závady:

- 1) Vyměnit přívodní šňůru – např.za typ FLEXO – HO3VVH2 – F 2x0,5
- 2) Mechanické poškození.- opravit.

V BOLELOUCI dne: 10.ledna 2007

Poskytovatel

02/02
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
II. Interní klinika
Endoskopické pracoviště
Předměstí, 502 01 Olomouc, příspěvková organizace, Ph.D.

