

4. Kontrola baterií
zdroj BCI 1612 - R>99MΩ-v pořádku



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model

Výrobní číslo

Stav%

jednorázovka



Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alarms		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	☒
85±2	80±2	-	-	☒
100±2	80±2	H	-	☒
98±2	35±1	H	L	☒
98±2	250±5	H	H	☒

Alarms



Optická signalizace



Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:


Kontrola dle §28 do: 30.11.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

9.9.2005

Ivo Augsten



29.11.2005 Ing. Pavel Kabrle



Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.