

Protokol o kontrole elektrického zdravotnického přístroje dle zák.123/2000 Sb

Název přístroje:	Inventární číslo:	Výrobce:	rok výroby:	výrobní číslo:
troposkop	I 004487	Okula		
Majitel přístroje:	Kategorie používání:	Typové označení:	Un [V]	In [A]
FN Olomouc	I	1418	230	0,5
			Pn [W]	třída ochrany:
			115	III

Datum kontroly	Podmínky měření				Izolační stav - náhradní měření						Výsledek kontroly			Kontrolu provedl	
	Sestava *1	Délka [m]	Materiál síťového přívodu	Odpor ochranného vodiče-u tř.l. [Ohm]	síťová část přístupná část		síťová část příložená část		příložená část přístupná část		Zjištěné závady (vyjádření, závěry atp.)	Celkové hodnocení	Termín další kontroly	Jméno	Podpis
					Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]	Metoda *2	I [mA]					
14.3.2007	0	1,5	Cu	-	N	<0,01					napájen bezp. transformátorem	V	03/08	Ing. Jaroslav Hájek	
19.3.2008	0	1,5	Cu	-	N	<0,01					parametry v normě	V	03/08	Ing. Jaroslav Hájek	

*1 S-přístroj měřen samostatně (nevypĺňují se následující sloupce: "délka [m]" a "materiál síťového přívodu")
P-přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem
O-přístroj s odpojitelným síťovým přívodem

kontrola provedena přístrojem MEDITEST 50, č. kalibr. protokolu: 00162/1M50

*2 N-měření náhradního unikajícího proudu
U-přímé měření unikajícího proudu
R-měření rozdílového proudu

PROTOKOL O KONTROLE ELEKTRICKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

Podle ČSN EN 60601-1 a doporučení ČES 33.03.95 v návaznosti na Zákon č.123/200 Sb.

POSKYTOVATEL:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
OČNÍ KLINIKA – ORTOPTICKÁ AMBULANCE**

KONTROLU PROVEDL:

Jaroslav ALBRECHT – revizní technik
ev.č. IBP 260/11.00/82-I-E2-A
ev.č. ITI 10 475/9/02/EZ-M,R-E2/A

KONTROLA PROVEDENA:

30.prosince 2004

MĚŘENÍ PROVEDENO:

MEDITEST 50 v.č. 980333
Kalibrační list č. 01/09/24/001

KONTROLOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ PŘÍSTROJ:

TROPOSKOP

Inventární čís: 4487	Rok výr. 1952	Výrobní čís.	Výrobce:	Typ
Kategorie používání	Un = 24 V AC	In =	Pn = 2x40W	Třída ochrany III.

Podmínky měření: - sestava

Přístroj měřen s oddělitelným síťovým přívodem

- délka síťového přívodu

3 m

- materiál síťového přívodu

CYH 2 x 0,5 mm²

Odpor ochranného vodiče u tř.I

-

Izolační odpor:

> 10 M-ohmů

Unikající proud: Metoda (mA)

- síťová část – přístupné části

mA

- síťová část – příložná část

- příložná část – přístupné části

Celkové hodnocení:

Za předpokladu odstranění závad – možno
nadále používat.

Termín další kontroly:

PROSINEC 2006

Zjištěné závady:

- 1) Nevyhovující síťový přívod – pouze pracovní izolace, ležící na podlaze.
- 2) Doporučuji provést napojení přes vlastní transformátor 220V/24V AC.
- 3) Chybí výrobní štítek.

V Olomouci dne: 30.prosince 2004

.....
Poskytovatel

.....
Revizní technik

