

5/1 [15]

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, <i>genitologie odd. 47</i>
Objednávka:	DIS 080 <i>08 086</i>
Přístroj:	<i>Uřko</i>
Typ:	<i>MULTISCAN</i>
Výr. číslo:	—
Inv. číslo:	<i>I 017 924</i>

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Bez závad

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	— Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	<i>> 20</i> $M\Omega$	min. 20 $M\Omega$
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část:	<i>0,009</i> mA
	Příložná část:	— mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: *30. 5. 08*

Podpis:
Technicare CZ, spol. s r.o.
Horní 266/73, 70030, Ostrava
DIČ: CZ26817802 IČ: 26817802

Datum příští kontroly: *1/109*