


SECUREX HP 9612-2 s vyvíječem

ROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 23.4.2004	Číslo šarže: 72740				
Výrobní číslo: 10 935	Prováděný úkon				
Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola poznámky
Filtry přívodních médií		⊗			
Filtry odsávání páry		⊗			
Servisní prostor		⊗			
Drážka těsnění dveří		⊗			
Závěsy dveří ložiska			x		⊗
Bakteriologický filtr	x				⊗
Odvaděč kondenzátu přívod páry	x				⊗
Odvaděč kondenzátu plášť	x				⊗
Odvaděč kondenzátu komora	⊗				
Těsnění dveří	⊗				
Posuvný pás dveří					⊗
Koncové spínače dveří					⊗
Spojka pohonu dveří				x	⊗
Ochranná lišta dveří					⊗
Tlakový spínač drážky dveří					⊗
Funkce STOP tlačítka					⊗
Tlakový spínač komory					⊗
Elektroinstalace - porušení					⊗
Kontrola pojistného ventilu pláště					⊗
Tlakový spínač vyvíječe provozní					⊗
Tlakový spínač vyvíječe havarijní					⊗
Odkalení vyvíječe					⊗
Vyvíječ - hlídač min. hladiny					⊗
Pojistný ventil vyvíječe					⊗
Redukční ventil vyvíječe					⊗
Přivzdušňovací ventil vývěvy					⊗
Vakuum vývěvy					⊗
Tlakové snímače				x	⊗
Chladicí soustava vývěvy					⊗
Snímače teploty				x	⊗
Provozní manometry					⊗
Armatura - těsnost					⊗
Zpětný ventil - odsávání					⊗
Těsnost komory - VT					⊗
Test průniku páry BD test					⊗
Sterilizační cyklus				x	⊗
Přístroj po prohlídce:					
- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci					
- odpovídá bezpečnostním předpisům					
Příští prohlídka: 10/04 - nebo č.š.: 73400					Do 1 roku
Provedl: Smecha F.	Podpis:				


 Žižkov 326, 783 45 Svinice na Hané