

SECUREX HP 9612-2 s vyvíječem

ROČNÍ SERVISNÍ TECHNICKÁ PROHLÍDKA

Datum: 26.8.2006

Číslo šarže: 10664

Výrobní číslo: 10 935

Prováděný úkon

Položka	výměna	čištění	mazání	seřízení	kontrola	poznámky
Filtry přívodních médií		☒				
Filtry odsávání páry		☒				
Servisní prostor		☒				
Drážka těsnění dveří		☒				
Závěsy dveří ložiska			x		☒	
Bakteriologický filtr	☒					
Odvaděč kondenzátu přívod páry	☒				☒	
Odvaděč kondenzátu plášť	☒				☒	
Odvaděč kondenzátu komora	☒					
Těsnění dveří	☒					
Posuvný pás dveří					☒	
Koncové spínače dveří					☒	
Spojka pohonu dveří				x	☒	
Ochranná lišta dveří					☒	
Tlakový spínač drážky dveří					☒	
Funkce STOP tlačítka					☒	
Tlakový spínač komory					☒	
Elektroinstalace - porušení					☒	
Kontrola pojistného ventilu pláště					☒	
Tlakový spínač vyvíječe provozní					x	
Tlakový spínač vyvíječe havarijní					☒	
Odkalení vyvíječe						☒
Vyvíječ - hlídač min. hladiny					☒	
Pojistný ventil vyvíječe					☒	
Redukční ventil vyvíječe					☒	
Přívzdušňovací ventil vývěvy					☒	
Vakuum vývěvy					☒	
Tlakové snímače				x	☒	
Chladicí soustava vývěvy					☒	
Snímače teploty				x	☒	
Provozní manometry					☒	
Armatura - těsnost					☒	
Zpětný ventil - odsávání					☒	
Těsnost komory - VT					☒	
Test průniku páry BD test					☒	
Sterilizační cyklus				x	☒	

Přístroj po prohlídce:

- odpovídá požadavkům na parní sterilizaci

- odpovídá bezpečnostním předpisům

Příští prohlídka: 03-04 / 11 400

Do 1 roku

Provedl: Simečka F.

Podpis:

SELET
SERVISNÍ oddělení
Látková 32a, 783 43 Smetice na Hané