

CHLO1

Evidenční číslo knihy zařízení

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s chladičem / s hasivem

Výrobce – dodavatel:

DAIKIN

Typ zařízení:

RX4SQ5T87B9

Datum:

9/2021

Umístění zařízení:

STŘECHA OBJEKTU

Za vedení a uchování evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona odpovídá provozovatel zařízení; předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

Základní údaje

Jméno ¹⁾ nebo název provozovatele zařízení	
Adresa provozovatele zařízení ²⁾	
Tel. číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení ³⁾	STŘECHA

Technický popis zařízení

Výrobce – dodavatel zařízení ⁴⁾	DAIKIN
Typ zařízení	RXYSQ5T87B9
Evidenční číslo zařízení ⁵⁾	4151548
Rok výroby ⁶⁾	9/2021
Druh náplně a její množství ^{7.01)}	R410A / 3,6kg + 1,2kg
Druh oleje a jeho množství ^{7.02)}	

Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení ⁸⁾	CHL01
Datum založení evidenční knihy / ukončení evidenční knihy zařízení ⁹⁾	30.6.2022

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo, jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / hasivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
29.6 2022	Č. 4241/10 Míř Koubík	Zprovazněno chladičím zařízením. Větší kouřil zařízením je těsně a funkční. Zákazník poučen o servisu at	0	0	1,2kg
Poznámky:					
Evidenční číslo knihy zařízení: CHLOA		Umístění zařízení ³⁾ : STŘECHA	Druh náplně a její množství ^{2, 4)} : R410A 3,6kg + 1,2kg		

