

FN OL

CHLO2

Evidenční číslo knihy zařízení

OSTRAVA

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s chladičem / s hasivem

Výrobce – dodavatel:

DAIKIN

Typ zařízení:

RX4SQ5T84B9

Rok výroby:

9/2021

Umístění zařízení:

STŘECHA OBJEKTU

Za vedení a uchování evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona odpovídá provozovatel zařízení, předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

Základní údaje

Jméno ¹⁾ nebo název provozovatele zařízení	
Adresa provozovatele zařízení ²⁾	
Tel. číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení ³⁾	STŘECHA

Technický popis zařízení

Výrobce – dodavatel zařízení ⁴⁾	DAIKIN
Typ zařízení	RXYS Q5T84B9
Evidenční číslo zařízení ⁵⁾	4151550
Rok výroby ⁶⁾	9/2021
Druh náplně a její množství ^{7,8)}	R410A / 3,6 + 1,1 kg
Druh oleje a jeho množství ^{7,8)}	

Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení ⁹⁾	CHL02
Datum založení evidenční knihy / ukončení evidenční knihy zařízení ¹⁰⁾	30.6.2022

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo, jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / hasivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
29.6. 2022	Č. 4241/10 SÍŘI KOVĚL	Bylo zprovozněno chladič. zařízení zařízením je těsné a funkční! základní poučení o servisu 1x ročně	0	0	1,1 kg
Poznámky:					
Evidenční číslo knihy zařízení:		Umístění zařízení ³⁾ :	Druh náplně a její množství ^{7, 8)} :		
CHLOZ		STŘECHA	R410A / 3,6 kg + 1,1 kg		

