

FN OL

CHL03

Evidenční číslo knihy zařízení

1. NP

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s chladičem / s hasivem

Výrobce – dodavatel: **DAIKIN**

Typ zařízení: **RXYSQ8TM41B**

Rok výroby: **6/2021**

Umístění zařízení: **STŘECHA OBJEKTU**

Za vedení a uchování evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona odpovídá provozovatel zařízení, předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

Základní údaje

Jméno ¹⁾ nebo název provozovatele zařízení	
Adresa provozovatele zařízení ²⁾	
Tel. číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení ³⁾	STŘECHA


Technický popis zařízení

Výrobce – dodavatel zařízení ⁴⁾	DAIKIN
Typ zařízení	RX4SQ8TH41B
Evidenční číslo zařízení ⁵⁾	F028575
Rok výroby ⁶⁾	6/2021
Druh náplně a její množství ^{7,8)}	R410A 5,5kg + 3,25kg
Druh oleje a jeho množství ^{7,8)}	

Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení ⁹⁾	CHL03
Datum založení evidenční knihy / ukončení evidenční knihy zařízení ¹⁰⁾	30.6.2022

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo, jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / hasivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
29.6. 2022	Č. 4241/10 ŠÍŘI KOVČIL	Zprovozněno chladič zařízení. zařízením je teď vše a funkční. základník poučen o servisu 1x ročně	0	0	3,25kg



Poznámky:

Evidenční číslo knihy zařízení: CH03	Umístění zařízení ³⁾ : STŘECHA	Druh náplně a její množství ^{7, 8)} : R410A 5,5kg + 3,25kg
---	--	--