

PN OL

CHL 04

Evidenční číslo knihy zařízení

# EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s chladičem / s hasivem

Výrobce – dodavatel: *DAIKIN*

Typ zařízení: *RXYSQ5T84B9*

Rok výroby: *9/2021*

Umístění zařízení: *STŘECHA OBJEKTU*

Za vedení a uchování evidenci knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona odpovídá provozovatel zařízení, předkládá ji kontrolním orgánům ke kontrole a certifikovaným pracovníkům k záznamům o provedené údržbě, servisu či kontrole těsnosti.

### Základní údaje

Jméno <sup>1)</sup> nebo název provozovatele zařízení	
Adresa provozovatele zařízení <sup>2)</sup>	
Tel. číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení <sup>3)</sup>	STŘECHA
<b>Technický popis zařízení</b>	
Výrobce – dodavatel zařízení <sup>4)</sup>	DAIKIN
Typ zařízení	RXYSQ5T8YB9
Evidenční číslo zařízení <sup>5)</sup>	4151552
Rok výroby <sup>6)</sup>	9/2021
Druh náplně a její množství <sup>7,8)</sup>	R410A 1 3,6kg
Druh oleje a jeho množství <sup>7,8)</sup>	

### Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení <sup>9)</sup>	CHLO4
Datum založení evidenční knihy / ukončení evidenční knihy zařízení <sup>10)</sup>	30.6.2022

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo, jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / hasivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
29.6. 2022	č.4241/10 sířka kouřil	zprovozněno chladič zařízení. zařízením je těsné a funkční.  Zákazník poučen o servisu a ročně			
Poznámky:					
Evidenční číslo knihy zařízení:		Umístění zařízení <sup>3)</sup> :		Druh náplně a její množství <sup>2, 6)</sup> :	
CHM04		STŘECHA		R410A   3,6kg	



