

FN OL

CHL 05

Evidenční číslo knihy zařízení

URV KRAJČÁRE

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ

s chladičem / s hasivem

Výrobce – dodavatel:

DAICIN

Typ zařízení:

RX4Q 18U741B

Rok výroby:

9 / 2021

Základní údaje


Jméno ¹⁾ nebo název provozovatele zařízení	
Adresa provozovatele zařízení ²⁾	
Tel. číslo provozovatele zařízení	
Umístění zařízení ³⁾	STŘECHA

Technický popis zařízení

Výrobce – dodavatel zařízení ⁴⁾	DAIKIN
Typ zařízení	RX4Q18U741B
Evidenční číslo zařízení ⁵⁾	4105928
Rok výroby ⁶⁾	9/2021
Druh náplně a její množství ^{7.a)}	R410A 11,7kg + 12,4kg
Druh oleje a jeho množství ^{7.b)}	

Identifikace evidenční knihy zařízení

Přidělené číslo evidenční knihy zařízení ⁹⁾	CHL05
Datum založení evidenční knihy / ukončení evidenční knihy zařízení ¹⁰⁾	30-6-2022

Datum	Identifikace osoby (certifikační číslo, jméno, příjmení a kontaktní adresa)	Zápis o provedené činnosti (včetně popisu závady)	Chladivo / hasivo / olej		
			únik (kg)	odsáté (kg)	doplněné (kg)
29.6- 2022	č. 4241/10 Jiří Kovář	Zprovozněno chladicí zařízení! zařízení je těsné a funkční! zákazník byl poučen o servisu 1x ročně	#	#	12,4 kg
					
Poznámky:					
Evidenční číslo knihy zařízení:		Umístění zařízení ³⁾ :		Druh náplně a její množství ^{7, 8)} :	
CHLO5		STŘECHA		R410A/11, Flg + 12,4 kg	