



Zákazník č.:	FN Ol.Nádstav	Inspekce č.:	RSE-26/4/2022	Objednávka č.:	RSE-26/4/2022	
PROTOKOL O MĚŘENÍ						
Měření v souladu s:	<input checked="" type="checkbox"/>	ČSN 33 15000	<input checked="" type="checkbox"/>	ČSN 33 2000-6 ed.2	<input checked="" type="checkbox"/>	ČSN 34 1010

Přístroj: MI 3155	Uživatel: Roman Smutný	Výrobní č.: 19220459	Datum kalibrace: 14.06.2019
-------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

	Cesta:FN Ol.Nádstavba revize MaR	Sériové:19220459
<p><u>Jednotlivá měření</u>//26.04.2022 10:29:04 //Vyhovuje //R 200mA , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,03 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,02 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,03 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,02 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,03 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,03 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,03 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,06 Ω, R+: 0,1 Ω, R-: 0,1 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//R 200mA</u> , Výstup: LN, Spojení: Rpe, Proud: standardní, R: 0,01 Ω, R+: 0,0 Ω, R-: 0,0 Ω, Cal: Yes, Limit(R): 2 Ω, <u>V//</u></p>		

1) VYHOVUJE, NEVYHOVUJE, PRAZDNY, NIC = Doplnit stav měření 2) V-Vyhovuje, N-Nevyhovuje, P-Prázdný, NI-Nic 3) Interpretace tabulky = Název prvku//Datum měření//Celkový status měření//Název funkce//Výsledek funkce//Status funkce 4) Datum měření je poslední datum měření prvku	Odpovědná osoba:	Roman Smutný	Podpis	Stránka č. Page 1 of 1
	Kontrolní technik:	Roman Smutný		
	Datum:	26.4.2022		