



Zápis
o prohlídce a tlakové zkoušce rozvodu chlazení
dle ČSN 130020

Stavba: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PD NÁDSTAVBA BUDOVY A

Popis provedení - údaje o části objektu: Po napuštění chladicího systému vodou, bylo potrubí podrobeno prohlídce pevnosti a kompletnosti díla. Poté bylo potrubí natlačováno na požadovaný provozní tlak.

Datum prohlídky, zkoušky: 22.5.2022

Druh prohlídky, zkoušky. Celková tlaková zkouška kompletního rozvodu chladu v místě rekonstrukce, včetně nových VZT jednotek.

Výsledek zkoušky: Vyhověla

Závady a připomínky účastníků prohlídky a tlakové zkoušky rozvodu chladu.....

.....

Dodavatel garantuje, že rozvody vytápění jsou v souladu s požadavky ČSN a platnou projektovou dokumentací.

za dodavatele:



OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b
 CZ - 627 00 Brno
 IČ: 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

315

za objednatele: