

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	20,2°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	123°	81%
12:00	Polojasno	28,5°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	113°	57%
18:00	Polojasno	28,4°C	0,0 mm/h	4,9 m/s	307°	47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DW STAVBY BRNO s.r.o.							
Dušan Žiga	Dělník	1	8	Oskar Holub	Dělník	1	8
František Pačan	Dělník	1	8	Radek Mikulka	Stavbyvedoucí	1	8
Ivan Dunka	Dělník	1	8	Stanislav Horák	Parták	1	8
Lukáš Pecha	Dělník	1	8				

Pracovní doba: 7:00-11:30 hod.; 12:30-17:00 hod. (přestávka 11:30-12:30 hod.)

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Výkopové práce na spodním ostrůvku u bývalé pošty Demontáž dopravního značení v pracovním prostoru	DW STAVBY BRNO s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	FNOL
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:06 (2054 hodin po lhůtě)		
Zápis KD1 - 16.7.2024			
PŘÍLOHY			
Úprava vjezdu - KD01.pdf	FNOL - vjezd ul. H...07-16.pdf		

AUTOR	Cetlová Marie (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	Berka - Stavkonzult, s.r.o.
ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU	11.10.2024 - 14:06 (2054 hodin po lhůtě)		
Fotodokumentace Lukáš Berka BOZP			
PŘÍLOHY			
FNOL - vjezd ul. H...07-16.pdf			

16.07.24 (1).jpg



16.07.24 (4).jpg

16.07.24 (2).jpg



16.07.24 (5).jpg

16.07.24 (3).jpg



16.07.24 (6).jpg



16.07.24 (7).jpg



Podpisy: