


SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ:




 STÁVAJÍCÍ SANOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA A JEJÍ DILATAČNÍ CELKY

 DEMONTOVANÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY, DLAŽBA A PODSYPOVÝ ŠŤĚRK ULOŽEN V MÍSTĚ STAVBY - PŘEDPOKLAD PROVÁDĚNÍ PO POLOVINÁCH PO SANACI OPĚRNÉ STĚNY CHODNÍK OPĚT POLOŽEN V PŮVODNÍM ROZSAHU, DLE POTŘEB DOPLNĚNO NOVOU DLAŽBOU - CELKOVÁ PLOCHA cca 167,5m²

 591/12 HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTI

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 statika a dynamika stavebních konstrukcí Balbínova 374/11, 779 00 Olomouc tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001	
Ing. Roman KOIŠ	Ing. Markéta KRÁTKÁ	Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.		
KRAJ Olomoucký	MÍSTO STAVBY Fakultní nemocnice Olomouc	INVESTOR Fakultní nemocnice Olomouc		
NÁZEV AKCE	STUPEŇ	DSP		
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	DATUM	1/2020		
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OPĚRNÉ STĚNY NA ULICI ALBERTOVA	FORMÁT	x A4		
OBSAH PŘÍLOHY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	19-2305-41		
C Situace stavby	MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY		
C.1 SITUACE STAVBY	1:500	C.1		

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o.. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.